

【富雄第三小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南二丁目16-16付近	交通量が多く、信号機が無いため危険	「学童注意」「速度落とせ」路面標示の塗直し	市	済	
2	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南二丁目16-16付近	路面標示が薄くなっていて危険	横断歩道、停止線塗直し	警察	済	
2	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南二丁目16-16付近	「学童注意」、「速度落とせ」路面標示が薄くなっていて危険	路面標示の塗直し	市	済	
3	富雄第三	市道西部第787号線	帝塚山南二丁目12-16付近	路面標示が薄くなっていて危険	横断歩道、停止線塗直し	警察	済	
4	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南二丁目1-24付近	路面標示が薄くなっていて危険	横断歩道、停止線塗直し	警察	済	
4	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南二丁目1-24付近	路面標示が薄くなっていて危険	交差点マークの塗り直し	市	済	
5	富雄第三	市道西部第752号線 市道西部第774号線	帝塚山南二丁目2-6付近	路面標示が薄くなっていて危険	横断歩道、停止線塗直し	警察	済	
6	富雄第三	市道西部第1020号線	帝塚山三丁目10-12付近	路面標示が薄くなっていて危険	横断歩道、停止線塗直し	警察	済	
7	富雄第三	市道西部第733号線	富雄泉ヶ丘5-19付近	急な下り坂で車両のスピードが出やすく危険 路面標示が薄くなっていて危険	通学指導により対応		済	既に交差点西側に一時停止規制があるため、南北には一時停止規制はかけられない。
7	富雄第三	市道西部第733号線	富雄泉ヶ丘5-19付近	急な下り坂で車両のスピードが出やすく危険 路面標示が薄くなっていて危険	「交差点注意」路面標示の塗直し	市	済	
8	富雄第三	市道西部第795号線	帝塚山南5丁目4-35付近	交通量が多く、途中で歩道が無くなっている。カーブで見通しが悪く危険。	現状のままで様子を見る		済	路面の材質上、また住宅のガレージの車両の出入りが多いためラインを設置してもすぐに剥けるため、一定の効果が見込めない。現在視覚的に歩車分離されている状態のため歩車分離のラインは設置しない。