

市営住宅等における吹付けアスベスト等の使用実態について

平成29年9月5日時点

吹付けアスベスト含有について確認できたものは以下のとおりです。(ただし、確認できたものは全て管理開始時から囲い込み等の措置済みです。)

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容(部位、講じた措置)	対策工事	対策工事実施年度	備考
1 第10号市営住宅	奈良市古市町地内	S50～53	97～141号、143～188号	使用部位:屋根裏。 建設当初図面にはトムレックスとあるが、実際の使用建材およびアスベスト含有の有無は不明である。 しかし、建設当初から吹付け箇所を囲い込みしてあるため、措置済みである。	済	S50～53	内、97～126号をH19～20年度に解体済
2 第11号市営住宅	奈良市杏町地内	S49～52	54～91号	使用部位:屋根裏。 建設当初図面にはトムレックスとあるが、実際の使用建材およびアスベスト含有の有無は不明である。 しかし、建設当初から吹付け箇所を囲い込みしてあるため、措置済みである。	済	S49～52	内、54～81号をH18～22年度に解体済
3 第12号市営住宅	奈良市横井五丁目地内	S50	76～105号	使用部位:屋根裏。 現存する図面はなく現地で目視確認済みであるが、アスベスト含有の有無は不明である。 しかし、建設当初から吹付け箇所を囲い込みしてあるため、措置済みである。	済	S50	
4 第13号市営住宅	奈良市八条一丁目地内	S52	15～20号	使用部位:屋根裏。 建設当初図面にはトムレックスとあるが、実際の使用建材およびアスベスト含有の有無は不明である。 しかし、建設当初から吹付け箇所を囲い込みしてあるため、措置済みである。	済	S52	
5 第19号市営住宅	奈良市紀寺町地内	S53	52～61号	使用部位:屋根裏。 建設当初図面にはトムレックスとあるが、実際の使用建材およびアスベスト含有の有無は不明である。 しかし、建設当初から吹付け箇所を囲い込みしてあるため、措置済みである。	済	S53	
6 横井店舗付地区改良住宅	奈良市横井二丁目地内	S63	5～10号	使用部位:屋根裏。 建設当初図面にはロックワールとあるが、実際の使用建材およびアスベスト含有の有無は不明である。 しかし、建設当初から吹付け箇所を囲い込みしてあるため、措置済みである。	済	S63	
7 横井地区改良店舗	奈良市横井二丁目地内	S63	1号	使用部位:屋根裏。 建設当初図面にはロックワールとあるが、実際の使用建材およびアスベスト含有の有無は不明である。 しかし、建設当初から吹付け箇所を囲い込みしてあるため、措置済みである。	済	S63	