

## 遊具修繕業務仕様書

### 1 業務概要

- 業務名 : 公園内遊具修繕業務委託（その1）
- 履行場所 : 奈良市内一円（別紙遊具施設修繕リスト参照）
- 履行期間 : 契約締結日から令和5年12月28日まで

### 2 業務目的

- 奈良市が所管する公園等に設置されている遊具施設の定期点検においてハザード（危険部位）および劣化が発見され、既存遊具施設を修繕することによりハザードの除去および劣化箇所の修繕を行い、利用者が安全かつ安心して利用できるよう事故の発生を未然に防止することを目的とする。

### 3 修繕方法及び使用材料

- （一社）日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 J P F A - S P - S : 2 0 1 4』に準拠しハザード除去および劣化箇所の修繕を行うこと。
- 溶接作業は労働安全衛生法に基づくアーク溶接作業者の資格を保有する者が行うこと。
- 修繕部位においては鋭利なバリ、スパッタ等が無いよう滑らかな仕上げを行うこと。
- 修繕部位の表面処理（塗装）は下記の仕様とする。
  - 1) 錆止め塗装 2液エポキシ系塗料
  - 2) 上塗り塗装 2液ウレタン系塗料
- 使用する鋼材は厚さ  $t=2.3\text{mm}$ 以上とする。
- 使用するチェーンはステンレス製の線径  $7\text{mm}$ 以上とする。
- 使用するゴムチップ材料は東洋ゴムチップ社製カラーチップ 3010 番と同等以上とする。

### 4 修繕後の判定

- 主任技術者は遊具施設ごとに修繕前と修繕後のハザードレベル総括判定および劣化箇所総括判定を行うこと。
- ハザードレベル総括判定を行なうには（一社）日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」もしくは「公園施設点検管理士」が行う

こと。

## 5 提出書類

### (1) 業務着手前

- 業務に先立ち、次のものを提出すること。
  - ・ 業務着手届
  - ・ 工程表
  - ・ 主任技術者届（認定証等の写しおよび受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を添付すること）
  - ・ 請負業務賠償責任保険証券写し

### (2) 業務完了後

- 業務完了後、次のものを提出すること。
  - ・ 業務完了届
  - ・ 修繕前、各工程、修繕後の写真帳（遊具施設ごと）
  - ・ ハザードレベル総括判定一覧表

## 6 補償等

- この業務は、請負業務賠償責任保険保証付きとする。  
受注者は保険証等の加入が確認できる書面の写しを、業務着手日までに監督職員に提出しなければならない。  
保険限度額
  - ・ 人身事故1事故につき、最高限度額5億円
  - ・ 人身事故1名につき、最高限度額3億円
  - ・ 財物事故1事故につき、最高限度額5千万円なお、保険対象期間は業務完了後1年間とする

## 7 その他

- 本業務に際して疑義が生じた場合は、発注者と協議の上で決定するものとする。
- 本仕様書に定めがない事項については、国土交通省の『都市公園における遊具の安全確保に関する指針（第2版）』や（一社）日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 J P F A - S P - S : 2 0 1 4』を準用すること。

令和

5

年度

# 公園遊具修繕業務委託設計書

奈良市

課長		課長補佐		課長補佐		係長		設計		検算	
起工 竣工	期間								摘 要		
委託 番号											
河川名 路線名 等											
施工 箇所		奈良市内一円									
委託 名		公園遊具修繕業務委託（その1）									
委託 料		金 円也 ( )									
委託 概要		遊具修繕 一式									

内 訳 書

遊 具 定 期 点 検 業 務 委 託

名称	適用	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
修繕業務	劣化不具合箇所修繕	ヶ所	181			修繕箇所は別紙「劣化修繕表」参照
	ハザードレベル3除去修繕	ヶ所	149			修繕箇所は別紙「ハザード修繕表」参照
	修繕費計					
業務原価計						千円止め
一般管理費						
合計						千円止め
消費税						
合計						

公園遊具修繕業務委託（その1）【劣化】

公園番号	公園名	備考	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量
1	鴻ノ池運動公園	健康器具（ぶらぶらストレッチ） ボルト欠損	健康器具（ぶらぶらストレッチ）	ボルト欠損	ボルトナット補充	1ヶ所
4	鳥見第2号街区公園		砂場	コンクリート造形 塗装	ケレン 再塗装	1ヶ所
5	鳥見第3号街区公園		複合遊具	滑走面 側壁	モルタル修繕	2ヶ所
6	鳥見第4号街区公園	複合遊具（コンクリート）チェーン腐食	複合遊具（コンクリート）	チェーン腐食	チェーン交換	2本
7	鳥見第5号街区公園	コンクリート築山 チェーン摩耗 チェーン部使用停止	築山	亀裂	補修	1ヶ所
8	鳥見第6号街区公園		コンクリート滑り台	亀裂	パテ埋め・モルタル修繕	1式
9	学園大和第1号街区公園	築山 チェーン摩耗D チェーン部分使用禁止 複合遊具 すべり台接合部 ナット欠損1ヶ所	築山	チェーン摩耗	SUSチェーン交換	3本
9	学園大和第1号街区公園	築山 チェーン摩耗D チェーン部分使用禁止 複合遊具 すべり台接合部 ナット欠損1ヶ所	複合遊具	ナット欠損	ナット・ワッシャー取付	1ヶ所
9	学園大和第1号街区公園	築山 亀裂・破損	築山	亀裂・破損	補修	4ヶ所
9	学園大和第1号街区公園		複合遊具 鉄棒	握り棒腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装	1式
11	学園大和第3号街区公園	平均台 塗装	平均台	塗装	ケレン・下塗り・カラー塗装	1式
13	学園大和第4号街区公園	タイヤステップ タイヤ破損 築山 側壁破損	築山	側壁破損	モルタル補修	2ヶ所
13	学園大和第4号街区公園	タイヤステップ タイヤ破損 築山 側壁破損	築山	カケ・亀裂	補修	1式
15	学園大和第5号街区公園	タイヤステップ タイヤ破損	タイヤステップ	タイヤ破損	タイヤ交換	1本
15	学園大和第5号街区公園		2連鉄棒	鋭利なバリ	バリ取り	1ヶ所
33	中登美ヶ丘二丁目街区公園	像系遊具（汽車） 塗装	像系遊具（汽車）	塗装・剥離	ケレン・下塗り・カラー塗装	1式
33	中登美ヶ丘二丁目街区公園	像系遊具（汽車） 塗装	像系遊具（汽車）	モルタル補修	モルタル塗り	1ヶ所
36	鳥見第7号街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損 使用停止	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具・振り金具交換	2連
36	鳥見第7号街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損 使用停止	2連ブランコ	座板破損	座板交換	2連
39	さんだん公園	ボールジャングルジム 本体未固定回転 使用停止	回転ジャングルジム	本体未固定	パイプ溶接 基礎固定	3ヶ所
39	さんだん公園	複合遊具（コンクリート）チェーンクランプ交換	複合遊具（コンクリート）	チェーンクランプ交換	チェーン交換	2本
41	西登美ヶ丘西街区公園	ボールジャングルジム 本体未固定回転 使用停止	回転ジャングルジム	本体未固定	パイプ溶接 基礎固定	3ヶ所

公園番号	公園名	備考	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量
44	藤ノ木台第1号街区公園	ボールジャングルジム 本体未固定回転 使用停止	回転ジャングルジム	本体未固定	パイプ溶接 基礎固定	3ヶ所
44	藤ノ木台第1号街区公園	造形遊具（ロケット） 塗装	造形遊具（ロケット）	塗装・剥離	ケレン・下塗り・カラー塗装	1式
45	藤ノ木台第2号街区公園	2連ブランコ振り金具容易に外れる	2連ブランコ	振り金具容易に外れる	吊り金具交換	2連
45	藤ノ木台第2号街区公園	2連ブランコ振り金具容易に外れる	2連ブランコ	振り金具容易に外れる	SUSチェーン	2連
45	藤ノ木台第2号街区公園	2連ブランコ振り金具容易に外れる	2連ブランコ	振り金具容易に外れる	座板交換	2連
46	藤ノ木台第3号街区公園	ジャングルジム地際腐食穴あき 2連ブランコ振り金具容易に外れる	2連ブランコ	振り金具容易に外れる	丸棒溶接	4ヶ所
46	藤ノ木台第3号街区公園	ジャングルジム地際腐食穴あき 2連ブランコ振り金具容易に外れる	ジャングルジム	地際腐食穴あき	パイプ補強溶接	2ヶ所
46	藤ノ木台第3号街区公園	ジャングルジム 塗装	ジャングルジム	塗装・剥離	ケレン・下塗り・カラー塗装	1ヶ所
47	藤ノ木台第4号街区公園	2連ブランコ 継ぎ手金具がたつき 振り金具容易に外れる	2連ブランコ	継ぎ手金具がたつき	溶接固定	6ヶ所
47	藤ノ木台第4号街区公園	2連ブランコ 継ぎ手金具がたつき 振り金具容易に外れる	2連ブランコ	振り金具容易に外れる	丸棒溶接	4ヶ所
48	藤ノ木台第5号街区公園	シーソー 緩衝タイヤぐらつき コンクリート遊具（車）破損鉄筋露出	シーソー	緩衝タイヤぐらつき	タイヤ再設置	1ヶ所
49	黒谷公園	2連ブランコ チェーン摩耗（1連） すべり台 滑走面側壁腐食穴あき	2連ブランコ	チェーン摩耗	SUSチェーン・座板交換	2連
49	黒谷公園	2連ブランコ チェーン摩耗（1連） すべり台 滑走面側壁腐食穴あき	すべり台	滑走面側壁腐食穴あき	ケレン・パテ埋め・カラー塗装	1式
55	藤原台第3号街区公園	鉄棒 握り棒 研磨+再塗装 フレーム再塗装	2連鉄棒	腐食・塗装剥離	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒含む）	1式
60	学園大和第8号街区公園	平均台 亀裂破損	平均台	亀裂破損	モルタル補修	1式
60	学園大和第8号街区公園	平均台 塗装剥離	平均台	塗装・剥離	ケレン・下塗り・カラー塗装	1式
63	学園緑ヶ丘一丁目街区公園	3連鉄棒 握り棒	3連鉄棒	握り棒腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1式
63	学園緑ヶ丘一丁目街区公園	3連鉄棒 地際腐食	3連鉄棒	地際腐食	パイプ補強溶接	1ヶ所
64	学園緑ヶ丘二丁目街区公園	2連ブランコ 座板破損 2連鉄棒 地際腐食穴あき1ヶ所	2連ブランコ	座板破損	座板交換	2連
64	学園緑ヶ丘二丁目街区公園	2連ブランコ 座板破損 2連鉄棒 地際腐食穴あき1ヶ所	2連鉄棒	地際腐食穴あき	パイプ補強溶接	1ヶ所
64	学園緑ヶ丘二丁目街区公園	2連鉄棒 握り棒	2連鉄棒	握り棒腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1式
65	南永井町第1号街区公園	3連鉄棒 握り棒	3連鉄棒	握り棒腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1式
74	中山町西三丁目第1号街区公園	回転ジャングルジム 本体未固定回転 使用停止	回転ジャングルジム	本体未固定	パイプ溶接 基礎固定	3ヶ所
76	中山町西四丁目街区公園	4連ブランコ 座板破損	4連ブランコ	座板破損	座板交換	4連

公園番号	公園名	備考	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量
78	学園緑ヶ丘三丁目街区公園	ジャングルジム地際腐食穴あき1ヶ所	ジャングルジム	地際腐食穴あき	パイプ付替え溶接	1ヶ所
85	芝辻町三丁目街区公園	回転ジャングルジム 未固定回転 使用禁止(仮)	回転ジャングルジム	未固定回転	パイプ溶接 基礎固定	3ヶ所
90	帝塚山三丁目第2号街区公園	3連鉄棒 握り棒	3連鉄棒	握り棒腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装(握り棒のみ)	1式
96	登美ヶ丘五丁目街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 パーゴラ地際腐食穴あき2ヶ所	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2連
96	登美ヶ丘五丁目街区公園	造形遊具(自動車) 塗装	造形遊具(自動車)	塗装・剥離	ケレン・下塗り・カラー塗装	1式
97	法華寺東町街区公園	シーソー 継ぎ手がたつき	シーソー	継ぎ手金具がたつき	溶接固定	2ヶ所
97	法華寺東町街区公園	シーソー タイヤ破損	シーソー	タイヤ破損	タイヤ再設置	2ヶ所
103	大宮町六丁目街区公園	2連ブランコ 座板破損 振り金具磨耗 チェーン磨耗 すべり台 側壁腐食穴あき	2連ブランコ	座板破損 チェーン磨耗	SUSチェーン.座板交換	2連
103	大宮町六丁目街区公園	2連ブランコ 座板破損 振り金具磨耗 チェーン磨耗 すべり台 側壁腐食穴あき	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2連
103	大宮町六丁目街区公園	2連ブランコ 境界柵 破損	2連ブランコ	境界柵 破損	再設置	1式
103	大宮町六丁目街区公園	2連ブランコ 座板破損 振り金具磨耗 チェーン磨耗 すべり台 側壁腐食穴あき	すべり台	側壁腐食穴あき	ケレン・パテ埋め・カラー塗装	1式
104	朝日町一丁目街区公園	複合遊具(コンクリート) チェーン磨耗	複合遊具(コンクリート)	チェーン磨耗	SUSチェーン交換	4本
105	朝日町二丁目1号街区公園	回転ジャングルジム未固定 使用禁止	回転ジャングルジム	本体未固定	パイプ溶接 基礎固定	3ヶ所
110	帝塚山南二丁目街区公園	2連ブランコ 座板破損 振り金具容易に外れる 滑り台 滑降部地際腐食断裂穴あき2ヶ所	2連ブランコ	座板破損	座板交換	2連
110	帝塚山南二丁目街区公園	2連ブランコ 座板破損 振り金具容易に外れる 滑り台 滑降部地際腐食断裂穴あき2ヶ所	2連ブランコ	振り金具容易に外れる	丸棒溶接	4ヶ所
110	帝塚山南二丁目街区公園	3連鉄棒 握り棒ぐらつき	3連鉄棒	握り棒ぐらつき	溶接固定	1ヶ所
110	帝塚山南二丁目街区公園	滑り台 断裂 穴あき	すべり台	断裂・穴あき	パイプ付け替え溶接	2ヶ所
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	4連ブランコ 座板破損(2連) 振り金具容易に外れる ジャングルジム パイプ変形2ヶ所	4連ブランコ	座板破損(2連)	座板交換	2連
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	4連ブランコ 座板破損(2連) 振り金具容易に外れる ジャングルジム パイプ変形2ヶ所	4連ブランコ	振り金具容易に外れる	丸棒溶接	8ヶ所
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	4連ブランコ 振り金具交換	4連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具・振り金具交換	4連
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	3連鉄棒 握り棒腐食	3連鉄棒	握り棒腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装(握り棒のみ)	1式
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	4連ブランコ 座板破損(2連) 振り金具容易に外れる ジャングルジム パイプ変形2ヶ所	ジャングルジム	パイプ変形	パイプ付け替え溶接	2ヶ所
111	帝塚山南三丁目1号街区公園		造形遊具 自動車	破損	モルタル補修	2ヶ所
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	造形遊具自動車	造形遊具 自動車	塗装・剥離	ケレン・下塗り・カラー塗装	1式

公園 番号	公園名	備考	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量
112	帝塚山南三丁目2号街区公園	4連ブランコ 座板破損	4連ブランコ	座板破損	座板交換	4 連
112	帝塚山南三丁目2号街区公園		造形遊具 汽車	破損	モルタル補修	3 ヶ所
112	帝塚山南三丁目2号街区公園	造形遊具汽車	造形遊具 汽車	塗装・剝離	ケレン・下塗り・カラー塗装	1 式
113	帝塚山南四丁目街区公園	4連ブランコ 座板破損 チェーン摩耗 ジャングルジム地際腐食穴あき	4連ブランコ	座板破損・チェーン摩耗	座板・SUSチェーン交換	4 連
113	帝塚山南四丁目街区公園	4連ブランコ 着地部マット破損	4連ブランコ	着地部マット破損	マット撤去	1 式
113	帝塚山南四丁目街区公園	4連ブランコ 座板破損 チェーン摩耗 ジャングルジム地際腐食穴あき	ジャングルジム	地際腐食穴あき	パイプ補強溶接	2 ヶ所
116	帝塚山四丁目街区公園	4連ブランコ 座板破損	4連ブランコ	座板破損	座板交換	4 連
117	帝塚山五丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具容易に外れる 座板破損 チェーン摩耗 斜面すべり台 チェーン摩耗 チェーン部分使用停止 ジャングルジム 地際穴あき	4連ブランコ	振り金具容易に外れる 座板破損 チェーン摩耗	座板・SUSチェーン交換	4 連
117	帝塚山五丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具容易に外れる 座板破損 チェーン摩耗 斜面すべり台 チェーン摩耗 チェーン部分使用停止 ジャングルジム 地際穴あき	ジャングルジム	地際腐食穴あき	パイプ補強溶接	2 ヶ所
118	帝塚山六丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損	4連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	4 連
118	帝塚山六丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損	4連ブランコ	座板破損	座板交換	4 連
126	中山泉ヶ丘街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2 連
128	東九条宮の森街区公園	4連ブランコ 境界柵地際腐食断裂	4連ブランコ	境界柵地際腐食断裂	パイプ補強溶接	1 ヶ所
128	東九条宮の森街区公園	4連ブランコ 振り金具	4連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	4 連
128	東九条宮の森街区公園	2連シーソー	2連シーソー	緩衝タイヤぐらつき	タイヤ再設置	2 ヶ所
130	西木辻町第1号街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 境界柵地際腐食断裂 使用禁止	2連ブランコ	境界柵地際腐食断裂	パイプ補強溶接	1 ヶ所
130	西木辻町第1号街区公園	3連鉄棒 腐食	3連鉄棒	握り棒腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1 式
131	疋田町五丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 吊り金具容易に外れる 座板破損 スイングクリアランス	4連ブランコ	振り金具磨耗 吊り金具容易に外れる	吊り金具交換	4 連
131	疋田町五丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 吊り金具容易に外れる 座板破損 スイングクリアランス	4連ブランコ	座板破損 スイングクリアランス	座板交換	4 連
131	疋田町五丁目街区公園	築山 チェーンクライム部 腐食	築山	チェーン摩耗	SUSチェーン交換	1 ヶ所
132	中山町西二丁目第1号街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗	4連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	4 連
132	中山町西二丁目第1号街区公園	4連ブランコ 着地部マット破損	4連ブランコ	マット破損	撤去	1 式
133	中山町西二丁目第2号街区公園	すべり台 塗装 腐食	すべり台	腐食・塗装剝離	ケレン・錆止め・カラー塗装	1 式
134	中山町西二丁目第3号街区公園	すべり台 着地部パイプ腐食穴あき	すべり台	着地部パイプ穴あき	パイプ付替え溶接	1 ヶ所

公園番号	公園名	備考	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量	
136	七条西町街区公園	2連鉄棒地際腐食穴あき	2連鉄棒	地際穴あき	パイプ補強溶接	1	ヶ所
137	大宮町四丁目街区公園	2連ブランコ チェーン摩耗 座板金具磨耗	2連ブランコ	チェーン摩耗・座板金具磨耗・座板交換	座板・SUSチェーン交換	2	連
137	大宮町四丁目街区公園	2連ブランコ 振り金具摩耗	2連ブランコ	振り金具摩耗	吊り金具交換	2	連
138	七条一丁目第1号街区公園	2連ブランコ 座板劣化 チェーン摩耗リング摩耗 滑り台 滑走面裏側腐食穴あき 落下防止柵腐食穴あき	2連ブランコ	座板劣化・チェーン・リング摩耗	座板・SUSチェーン交換	2	連
138	七条一丁目第1号街区公園	2連ブランコ 座板劣化 チェーン摩耗リング摩耗 滑り台 滑走面裏側腐食穴あき 落下防止柵腐食穴あき	すべり台	落下防止柵	パイプ付け替え溶接	1	ヶ所
138	七条一丁目第1号街区公園	2連ブランコ 座板劣化 チェーン摩耗リング摩耗 滑り台 滑走面裏側腐食穴あき 落下防止柵腐食穴あき	すべり台	滑降部側板	ケレンパテ埋め・コーキング	1	式
138	七条一丁目第1号街区公園	鉄棒 フレーム 腐食再塗装	鉄棒	腐食・塗装剝離	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒除く）	1	式
139	七条一丁目第2号街区公園	2連ブランコ 吊り金具磨耗 使用禁止 滑り台登行部地際腐食穴あき	すべり台	登行部地際穴あき	パイプ補強溶接	1	ヶ所
140	藤ノ木台第6号街区公園	すべるり台 腐食	すべり台	踊り場裏面	ケレンパテ埋め・コーキング	1	式
141	東登美ヶ丘三丁目街区公園	ツリーハウス 鉄筋露出	ツリーハウス		鉄筋切断 モルタル補修	1	式
142	三松一丁目街区公園	2連ブランコ 振り金具摩耗	2連ブランコ	振り金具摩耗	吊り金具交換	2	連
142	三松一丁目街区公園	ジャングルジム 地際腐食	ジャングルジム	登行部地際穴あき	パイプ補強溶接	1	ヶ所
143	六条西一丁目第2号街区公園	太鼓はしご 地際腐食穴あき すべり台 地際腐食穴あき	3連すべり台	地際穴あき	パイプ補強溶接	2	ヶ所
143	六条西一丁目第2号街区公園	太鼓はしご 地際腐食穴あき すべり台 地際腐食穴あき	太鼓はしご	地際穴あき	パイプ補強溶接	1	ヶ所
143	六条西一丁目第2号街区公園	2連鉄棒 腐食穴あき	2連鉄棒	腐食穴あき	パイプ補強溶接	1	ヶ所
144	朱雀一丁目街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 ベアリング回転不良 築山 支柱腐食穴あき	2連ブランコ	振り金具磨耗 ベアリング回転不良	吊り金具交換	2	連
147	右京三丁目1号街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 吊り金具がたつき 座板破損	4連ブランコ	振り金具磨耗 吊り金具がたつき	吊り金具交換	4	連
147	右京三丁目1号街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 吊り金具がたつき 座板破損	4連ブランコ	座板破損	座板交換	4	連
148	右京三丁目2号街区公園	4連ブランコ 座板破損（2連）	4連ブランコ	座板破損	座板交換	2	連
149	神功二丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損 チェーンネット チェーン摩耗48%	4連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	4	連
149	神功二丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損 チェーンネット チェーン摩耗48%	4連ブランコ	座板破損	座板交換	4	連
149	神功二丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損 チェーンネット チェーン摩耗48%	チェーンネット	チェーン摩耗	チェーン・リング摩耗部のみ交換	1	式
149	神功二丁目街区公園	3連鉄棒 握り棒 腐食	3連鉄棒	腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1	式
150	神功三丁目街区公園	4連ブランコ振り金具磨耗 使用禁止（仮）	4連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	4	連

公園番号	公園名	備考	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量	
151	神功五丁目街区公園	複合遊具（コンクリート） ロープネットロープ切断	ロープネットロープ	切断	ロープネットロープ交換	2	枚
153	六条西五丁目街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗	4連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	4	連
154	青垣台一丁目第2号街区公園	2連ブランコ チェーン腐食		チェーン摩耗	SUSチェーン交換	4	ヶ所
156	三松二丁目街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 すべり台 手すりパイプ割れ	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2	連
156	三松二丁目街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 すべり台 手すりパイプ割れ	すべり台	手すりパイプ割れ	パイプ付け替え溶接	1	ヶ所
157	三条町街区公園	4連ブランコ チェーン繋ぎシャックル 振り金具摩耗 すべり台地際腐食穴あき使用禁止（仮）	4連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	4	連
158	学園朝日町西街区公園	2連ブランコ安全領域0mm植栽 振り金具磨耗	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2	連
159	大豆山突抜町街区公園	すべり台 階段手摺腐食断裂 使用禁止	すべり台	階段手摺腐食断裂	パイプ付替え溶接	1	式
159	大豆山突抜町街区公園	2連ブランコ チェーン摩耗	2連ブランコ	チェーン摩耗	SUSチェーン交換	2	連
161	恋の窪二丁目南街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗チェーン摩耗 使用禁止（仮）	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2	連
161	恋の窪二丁目南街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗チェーン摩耗 使用禁止（仮）	2連ブランコ	チェーン摩耗	SUSチェーン交換	2	ヶ所
162	東九条町街区公園	複合遊具 腐食穴あき	踊り場	腐食穴あき	パテ埋め・カラー塗装	1	式
164	青山近隣公園	4連ブランコ 境界柵地際 腐食断裂 チェーン繋ぎシャックル	4連ブランコ	境界柵地際腐食穴あき断裂	地際補強溶接	3	ヶ所
164	青山近隣公園	4連ブランコ 境界柵地際 腐食断裂 チェーン繋ぎシャックル	4連ブランコ	チェーン繋ぎシャックル	リング溶接	4	連
165	青山七丁目街区公園	ロッキング遊具①・②可動時挟み込みの恐れあり。 2連シーソー 腕部未固定	2連シーソー	腕部未固定	チェーン固定	2	連
166	青山八丁目街区公園	4連ブランコ 座板破損 2連シーソー 腕部未固定	4連ブランコ	座板破損	座板交換	4	連
166	青山八丁目街区公園	4連ブランコ 座板破損 2連シーソー 腕部未固定	2連シーソー	腕部未固定	チェーン固定	2	連
166	青山八丁目街区公園	4連ブランコ 座板破損 着地部マット破損	4連ブランコ	着地部マット破損	撤去	1	式
168	青山九丁目街区公園	ベンチ破損 住民の方から直してほしいとの要望有り。 2連シーソー 腕部未固定	2連シーソー	腕部未固定	チェーン固定	2	連
168	青山九丁目街区公園	4連ブランコ 座板破損	4連ブランコ	座板破損	座板交換	4	連
171	平松三丁目街区公園	2連ブランコ振り金具磨耗	2連ブランコ	振り金具磨耗	振り金具交換	2	連
171	平松三丁目街区公園	ジャングルジム ビス欠損	ジャングルジム	ビス欠損	ビス補充	6	ヶ所
172	帝塚山一丁目第2号街区公園	すべり台 側壁腐食穴あき	すべり台	側壁穴あき	パテ埋め補修	2	ヶ所
172	帝塚山一丁目第2号街区公園	2連ブランコ	2連ブランコ	チェーン バリ	SUSチェーン交換	4	ヶ所

公園番号	公園名	備考	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量
172	帝塚山一丁目第2号街区公園	3連鉄棒 握り棒 腐食	3連鉄棒	腐食・塗装剝離	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒含む）	1式
173	秋篠三和町第1号街区公園	3連ブランコ 3連否 リング溶接割れ	3連ブランコ	3連否	3連を2連に変更（1連撤去）	1式
173	秋篠三和町第1号街区公園	3連ブランコ 3連否 リング溶接割れ	3連ブランコ	リング溶接割れ	リング溶接	2連
173	秋篠三和町第1号街区公園	3連鉄棒 握り棒 腐食	3連鉄棒	腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1式
173	秋篠三和町第1号街区公園	2連シーソー タイヤ劣化	2連シーソー	タイヤ劣化	タイヤ再設置	3ヶ所
174	秋篠三和町第2号街区公園	ボールジャングルジム 未固定 使用禁止 すべり台 着地部パイプ腐食割れ 側壁腐食穴あき	ボールジャングルジム	本体未固定	パイプ溶接 基礎固定	3ヶ所
174	秋篠三和町第2号街区公園	ボールジャングルジム 未固定 使用禁止 すべり台 着地部パイプ腐食割れ 側壁腐食穴あき	すべり台	着地部パイプ割れ	パイプ溶接 基礎固定	6ヶ所
174	秋篠三和町第2号街区公園	ボールジャングルジム 未固定 使用禁止 すべり台 着地部パイプ腐食割れ 側壁腐食穴あき	すべり台	側壁腐食穴あき	パイプ溶接 基礎固定	6ヶ所
175	秋篠三和町第3号街区公園	4連ブランコ（手前）振り金具磨耗 使用禁止 4連ブランコ（奥）振り金具磨耗 座板破損 座板ナット腐食欠損使用禁止	4連ブランコ（手前）	振り金具磨耗	吊り金具交換	4連
175	秋篠三和町第3号街区公園	4連ブランコ（手前）振り金具磨耗 使用禁止 4連ブランコ（奥）振り金具磨耗 座板破損 座板ナット腐食欠損使用禁止	4連ブランコ（奥）	振り金具磨耗	吊り金具交換	4連
175	秋篠三和町第3号街区公園	4連ブランコ（手前）振り金具磨耗 使用禁止 4連ブランコ（奥）振り金具磨耗 座板破損 座板ナット腐食欠損使用禁止	4連ブランコ（奥）	座板破損 座板ナット腐食欠損	座板交換	4連
177	佐保山近隣公園	2連ブランコ チェーン摩耗 46%	2連ブランコ	チェーン摩耗	SUSチェーン交換	2連
177	佐保山近隣公園	2連ブランコ 振り金具磨耗	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2連
177	佐保山近隣公園	2連ブランコ 座板破損	2連ブランコ	座板破損	座板交換	4連
179	東登美ヶ丘1号街区公園	4連ブランコ 振り金具磨耗 ベアリング回転不良1ヶ所	4連ブランコ	振り金具磨耗 ベアリング回転不良	吊り金具交換	4連
179	東登美ヶ丘1号街区公園	3連鉄棒 握り棒 腐食	3連鉄棒	腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1式
180	東登美ヶ丘2号街区公園	4連ブランコ チェーン摩耗50%（1連）使用禁止 座板破損1連	4連ブランコ	チェーン摩耗 座板破損	チェーン末端1コマ切断 座板交換	1連
181	東登美ヶ丘3号街区公園	2連ブランコ振り金具磨耗 シーソー継ぎ手がたつき	シーソー	継ぎ手金具がたつき	溶接固定	2ヶ所
181	東登美ヶ丘3号街区公園	ジャングルジム 変形	ジャングルジム	変形	パイプ付け替え溶接	1式
181	東登美ヶ丘3号街区公園	2連シーソー タイヤ劣化	2連シーソー	タイヤ劣化	タイヤ交換	1ヶ所
183	東登美ヶ丘5号街区公園	2連ブランコ チェーン腐食 座板破損	2連ブランコ	座板破損	座板交換	2連
183	東登美ヶ丘5号街区公園	2連ブランコ チェーン腐食 座板破損	2連ブランコ	チェーン摩耗	SUSチェーン交換	2連
183	東登美ヶ丘5号街区公園	3連鉄棒 握り棒 腐食	3連鉄棒	腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1式
187	秋篠梅ヶ丘街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損1連 使用禁止	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2連

公園 番号	公園名	備考	遊具名	修繕部位	修繕内容	数量
187	秋篠梅ヶ丘街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 座板破損1連 使用禁止	2連ブランコ	座板破損	座板交換	1 連
187	秋篠梅ヶ丘街区公園	3連鉄棒 握り棒 腐食	3連鉄棒	腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1 式
187	秋篠梅ヶ丘街区公園	すべり台 踊り場 裏面 腐食	踊り場	腐食穴あき	パテ埋め・カラー塗装	1 式
188	富雄川西一丁目東街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗 使用停止	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具・振り金具交換	2 連
189	肘塚街区公園	2連ブランコ 支柱腐食穴あき 使用禁止（仮） 2連鉄棒 地際腐食穴あき	2連ブランコ	支柱腐食穴あき	パイプ補強溶接	1 ヶ所
189	肘塚街区公園	2連ブランコ 支柱腐食穴あき 使用禁止（仮） 2連鉄棒 地際腐食穴あき	2連鉄棒	地際腐食穴あき	パイプ補強溶接	2 ヶ所
191	六条西二丁目街区公園	2連ブランコ 吊り金具磨耗 座板破損 ジャングルジム地際腐食穴あき	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2 連
191	六条西二丁目街区公園	2連ブランコ 吊り金具磨耗 座板破損 ジャングルジム地際腐食穴あき	2連ブランコ	座板破損	座板交換	2 連
191	六条西二丁目街区公園	2連ブランコ 吊り金具磨耗 座板破損 ジャングルジム地際腐食穴あき	ジャングルジム	地際腐食穴あき	パイプ補強溶接	1 ヶ所
193	百楽園街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具・振り金具交換	2 連
193	百楽園街区公園	すべり台 踊り場 裏面 腐食	踊り場	腐食穴あき	パテ埋め・カラー塗装	1 式
194	学園中第1号街区公園	2連ブランコ 座板破損 振り金具磨耗 チェーン繋ぎ部材否	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2 連
194	学園中第1号街区公園	2連ブランコ 座板破損 振り金具磨耗 チェーン繋ぎ部材否	2連ブランコ	座板破損 繋ぎ部材否	座板交換	2 連
196	学園中第3号街区公園	2連ブランコ 振り金具磨耗	2連ブランコ	振り金具磨耗	吊り金具交換	2 連
199	中町東阪街区公園	3連鉄棒 握り棒 腐食	3連鉄棒	腐食	ケレン・錆止め・カラー塗装（握り棒のみ）	1 式

公園遊具修繕業務委託（その1）【ハザード】

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
005	鳥見第3号街区公園	複合遊具 (コンクリート)	不可	C	3	c	C	出発部有害隙間、滑走面側壁破損、塗装剥離	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
008	鳥見第6号街区公園	コンクリートすべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、滑走面亀裂・破損、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	5	ヶ所
033	中登美ヶ丘二丁目街区公園	造形遊具（汽車）	不可	C	3	c	C	基礎露出、カケ・破損、鉄筋露出、塗装剥離	基礎露出	ゴムチップ	4.3	m <sup>2</sup>
048	藤ノ木台第5号街区公園	2連鉄棒	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	根巻き部ハツリ	3	ヶ所
060	学園大和第8号街区公園	平均台	不可	C	3	c	C	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、亀裂・破損、塗装剥離	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面	ゴムチップ	1.4	m <sup>2</sup>
074	中山町西三丁目第1号街区公園	健康器具（平行棒）	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 小	10	ヶ所
097	法華寺東町街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	頭部・胴体の挟み込み	頭部・胴体の挟み込み	鉄板溶接	4	ヶ所
103	大宮町六丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、滑走面側壁腐食・穴あき	砂場枠	ゴムチップ	1.8	m <sup>2</sup>
103	大宮町六丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、滑走面側壁腐食・穴あき	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
110	帝塚山南二丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、着地部地際断裂、穴あき、滑走面側壁腐食	砂場枠	ゴムチップ	2.5	m <sup>2</sup>
110	帝塚山南二丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、着地部地際断裂、穴あき、滑走面側壁腐食	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
110	帝塚山南二丁目街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	4.8	m <sup>2</sup>
110	帝塚山南二丁目街区公園	造形遊具（汽車）	不可	C	3	b	C	基礎露出、塗装剥離	基礎露出	ゴムチップ	4.3	m <sup>2</sup>

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、腐食、塗装剥離	砂場枠	ゴムチップ	3.3	m <sup>2</sup>
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、腐食、塗装剥離	基礎露出	ゴムチップ 小	1	ヶ所
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、腐食、塗装剥離	基礎露出	ゴムチップ 大	1	ヶ所
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、腐食、塗装剥離	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	c	B	基礎露出、地際腐食、縦部材変形	基礎露出	ゴムチップ	4.8	m <sup>2</sup>
111	帝塚山南三丁目1号街区公園	造形遊具（汽車）	不可	C	3	b	C	基礎露出、塗装剥離	基礎露出	ゴムチップ	4.3	m <sup>2</sup>
112	帝塚山南三丁目2号街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	c	B	基礎露出、縦部材歪み、横部材凹み	基礎露出	ゴムチップ	4.8	m <sup>2</sup>
112	帝塚山南三丁目2号街区公園	造形遊具（汽車）	不可	C	3	c	C	基礎露出、カケ・破損、塗装剥離	基礎露出	ゴムチップ	3.5	m <sup>2</sup>
113	帝塚山南四丁目街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	c	B	基礎露出、地際腐食・穴あき	基礎露出	ゴムチップ	4.8	m <sup>2</sup>
113	帝塚山南四丁目街区公園	造形遊具（汽車）	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	4.3	m <sup>2</sup>
113	帝塚山南四丁目街区公園	土管①（赤）	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	2.1	m <sup>2</sup>
113	帝塚山南四丁目街区公園	土管②（黄）	不可	C	3	a	A	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	2.1	m <sup>2</sup>
116	帝塚山四丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	A	基礎露出、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 中	3	ヶ所
116	帝塚山四丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	A	基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
116	帝塚山四丁目街区公園	太鼓はしご	不可	C	3	b	A	基礎露出、握り棒の間隔	基礎露出	ゴムチップ 小	4	ヶ所

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
116	帝塚山四丁目街区公園	造形遊具（汽車）	不可	C	3	b	A	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	4.3	m <sup>2</sup>
117	帝塚山五丁目街区公園	複合遊具 （コンクリート）	不可	D	3	d	B	使用停止処置（チェーンクライム部） チェーン摩耗（判定：d）、 基礎露出、出発部有害隙間、滑走面割れ	出発部有害隙間	モルタル補修	2	ヶ所
117	帝塚山五丁目街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	c	A	基礎露出、地際腐食、地際穴あき、切断跡	基礎露出	ゴムチップ	4.8	m <sup>2</sup>
117	帝塚山五丁目街区公園	造形遊具（汽車）	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	4.3	m <sup>2</sup>
118	帝塚山六丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	A	基礎露出、出発部有害隙間、滑走面溶接部割れ	基礎露出	ゴムチップ 中	2	ヶ所
118	帝塚山六丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	A	基礎露出、出発部有害隙間、滑走面溶接部割れ	基礎露出	ゴムチップ 大	1	ヶ所
118	帝塚山六丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	A	基礎露出、出発部有害隙間、滑走面溶接部割れ	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
118	帝塚山六丁目街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	A	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	4.8	m <sup>2</sup>
126	中山泉ヶ丘街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 小	3	ヶ所
128	東九条宮の森街区公園	3連鉄棒	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 中	2	ヶ所
128	東九条宮の森街区公園	すべり台	不可	C	3	b	A	出発部有害隙間	出発部有害隙間	パテ埋め	2	ヶ所
130	西木辻町第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	V字開口部、出発部有害隙間、踊り場腐食	V字開口部	パイプ付け替え溶接	6	ヶ所
130	西木辻町第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	V字開口部、出発部有害隙間、踊り場腐食	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
131	疋田町五丁目街区公園	築山	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、チェーン腐食、 亀裂・破損	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	2	ヶ所
133	中山町西二丁目第2号街区公園	すべり台	不可	D	3	d	C	使用停止処置 着地部パイプ腐食穴あき、断裂（判定：d）、 出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
134	中山町西二丁目第3号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、着地部パイプ腐食・穴あき、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.8	m <sup>2</sup>
134	中山町西二丁目第3号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、着地部パイプ腐食・穴あき、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 中	1	ヶ所
134	中山町西二丁目第3号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、着地部パイプ腐食・穴あき、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
136	七条西町街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
136	七条西町街区公園	2連鉄棒	不可	C	3	c	B	基礎露出、地際腐食・穴あき	基礎露出	ゴムチップ 小	3	ヶ所
136	七条西町街区公園	複合遊具	不可	C	3	b	B	基礎露出、太鼓はしご部握り棒の間隔不足	基礎露出	ゴムチップ	6.7	m <sup>2</sup>
137	大宮町四丁目街区公園	2連ブランコ	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、振り金具摩耗、チェーン摩耗、座板金具摩耗	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面	ハツリ・真砂土補充	1	式
137	大宮町四丁目街区公園	コンクリートステップ	不可	C	3	a	C	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、塗装剥離	砂場枠	ゴムチップ	0.9	m <sup>2</sup>
138	七条一丁目第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	V字開口部、出発部有害隙間、地際腐食、落下防止柵穴あき、腐食、塗装剥離	V字開口部	パイプ・鉄板溶接	5	ヶ所
138	七条一丁目第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	V字開口部、出発部有害隙間、地際腐食、落下防止柵穴あき、腐食、塗装剥離	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
139	七条一丁目第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	動線エリアの交差、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食・穴あき、腐食	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
140	藤ノ木台第6号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	出発部有害隙間、踊場裏面腐食	出発部有害隙間	鉄板溶接	4	ヶ所
142	三松一丁目街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	c	C	基礎露出、腐食、塗装剥離	基礎露出	ゴムチップ 小	16	ヶ所
143	六条西一丁目第2号街区公園	3連すべり台	不可	C	3	c	B	出発部有害隙間、地際腐食・穴あき、滑走面浮き有り溶接外れ	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	10	ヶ所
143	六条西一丁目第2号街区公園	3連すべり台	不可	C	3	c	B	出発部有害隙間、地際腐食・穴あき、滑走面浮き有り溶接外れ	縁石	ゴムチップ	1.1	m <sup>2</sup>

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
143	六条西一丁目第2号街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 中	4	ヶ所
143	六条西一丁目第2号街区公園	太鼓はしご	不可	C	3	c	B	基礎露出、握り棒の間隔、地際腐食・穴あき	基礎露出	ゴムチップ 中	1	ヶ所
144	朱雀一丁目街区公園	3連鉄棒	不可	C	3	b	A	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 中	4	ヶ所
144	朱雀一丁目街区公園	コンクリートすべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、地際腐食・穴あき、カケ・破損	砂場枠	ゴムチップ	0.7	m <sup>2</sup>
149	神功二丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	滑走面側壁亀裂、出発部有害隙間	出発部有害隙間	ネット設置	2	ヶ所
153	六条西五丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	4.5	m <sup>2</sup>
153	六条西五丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 中	1	ヶ所
153	六条西五丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
154	青垣台一丁目第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出	砂場枠	ゴムチップ	1.9	m <sup>2</sup>
154	青垣台一丁目第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	0.9	m <sup>2</sup>
154	青垣台一丁目第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	2	ヶ所
156	三松二丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	基礎露出、出発部有害隙間、 登行部手すりパイプ割れ、腐食、塗装剥離	基礎露出	ゴムチップ 中	5	ヶ所
156	三松二丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	基礎露出、出発部有害隙間、 登行部手すりパイプ割れ、腐食、塗装剥離	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
157	三条町街区公園	すべり台	不可	D	3	d	A	使用停止処置 すり腐食穴あき（判定：d） コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1	m <sup>2</sup>
157	三条町街区公園	すべり台	不可	D	3	d	A	使用停止処置 すり腐食穴あき（判定：d） コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	12	ヶ所

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
157	三条町街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	2.5	m <sup>2</sup>
159	大豆山突抜町街区公園	すべり台	不可	D	3	d	B	使用停止処置 手すり断裂（判定：d）、コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面側壁変形	基礎露出	ゴムチップ 大	1	ヶ所
159	大豆山突抜町街区公園	すべり台	不可	D	3	d	B	使用停止処置 手すり断裂（判定：d）、コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面側壁変形	基礎露出	ゴムチップ 中	1	ヶ所
159	大豆山突抜町街区公園	すべり台	不可	D	3	d	B	使用停止処置 手すり断裂（判定：d）、コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面側壁変形	砂場枠	ゴムチップ	4	m <sup>2</sup>
159	大豆山突抜町街区公園	すべり台	不可	D	3	d	B	使用停止処置 手すり断裂（判定：d）、コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑走面側壁変形	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
161	恋の窪二丁目南街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	V字開口部	V字開口部	鉄板溶接	2	ヶ所
162	東九条町街区公園	複合遊具	不可	C	3	c	B	V字開口部、踊場穴あき、滑走面摩耗・FRP露出、出発部有害隙間	V字開口部	鉄板溶接	8	ヶ所
162	東九条町街区公園	複合遊具	不可	C	3	c	B	V字開口部、踊場穴あき、滑走面摩耗・FRP露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	2	ヶ所
164	青山近隣公園	すべり台	不可	C	3	b	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	2	m <sup>2</sup>
164	青山近隣公園	すべり台	不可	C	3	b	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	12	ヶ所
164	青山近隣公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	A	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	20	ヶ所
166	青山八丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.4	m <sup>2</sup>
166	青山八丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	12	ヶ所
168	青山九丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	a	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	12	ヶ所
171	平松三丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.8	m <sup>2</sup>

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
171	平松三丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	4	ヶ所
171	平松三丁目街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	c	B	基礎露出、接合部ビス欠損	基礎露出	ゴムチップ	6.8	m <sup>2</sup>
172	帝塚山一丁目第2号街区公園	3連鉄棒	不可	C	3	c	B	基礎露出、地際腐食、握り棒腐食	基礎露出	ゴムチップ 中	3	ヶ所
172	帝塚山一丁目第2号街区公園	2連すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、腐食、踊場裏面穴あき、滑走面側壁穴あき	砂場枠	ゴムチップ	2.9	m <sup>2</sup>
172	帝塚山一丁目第2号街区公園	2連すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、腐食、踊場裏面穴あき、滑走面側壁穴あき	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	7	ヶ所
173	秋篠三和町第1号街区公園	3連鉄棒	不可	C	3	c	A	基礎露出、握り棒腐食	基礎露出	ゴムチップ 中	4	ヶ所
173	秋篠三和町第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、踊場裏面腐食・穴あき	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
173	秋篠三和町第1号街区公園	2連シーソー	不可	C	3	c	B	基礎露出、緩衝材劣化・割れ	基礎露出	ゴムチップ 中	2	ヶ所
174	秋篠三和町第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、着地部パイプ腐食・穴あき、鋭利な角有り、地際腐食、滑走面側壁腐食・穴あき、鋭利な角有り、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.6	m <sup>2</sup>
174	秋篠三和町第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、着地部パイプ腐食・穴あき、鋭利な角有り、地際腐食、滑走面側壁腐食・穴あき、鋭利な角有り、出発部有害隙間	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
175	秋篠三和町第3号街区公園	すべり台①(手前)	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、滑走面裏面鋭利な角有り	砂場枠	ゴムチップ	1.6	m <sup>2</sup>
175	秋篠三和町第3号街区公園	すべり台①(手前)	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、滑走面裏面鋭利な角有り	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
175	秋篠三和町第3号街区公園	3連鉄棒②(奥)	不可	C	3	c	A	基礎露出、握り棒腐食	基礎露出	ゴムチップ 小	3	ヶ所
177	佐保山近隣公園	築山	不可	C	3	c	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、滑走面側壁破損、チェーン腐食	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面	ゴムチップ	4	m <sup>2</sup>
177	佐保山近隣公園	築山	不可	C	3	c	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、滑走面側壁破損、チェーン腐食	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	2	ヶ所

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
181	東登美ヶ丘3号街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	c	B	基礎露出、縦部材変形	基礎露出	ゴムチップ	6.3	m <sup>2</sup>
187	秋篠梅ヶ丘街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	腐食、出発部有害隙間	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
188	富雄川西一丁目東街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	3.6	m <sup>2</sup>
188	富雄川西一丁目東街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	10	ヶ所
189	肘塚街区公園	平均台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、破損	砂場枠	ゴムチップ	1.6	m <sup>2</sup>
189	肘塚街区公園	平均台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、破損	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面	ゴムグレーチング設置	4	ヶ所
189	肘塚街区公園	雲梯	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、握り棒の間隔不足	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面	ゴムグレーチング設置	4	ヶ所
191	六条西二丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.1	m <sup>2</sup>
191	六条西二丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 小	3	ヶ所
191	六条西二丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	4	ヶ所
191	六条西二丁目街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	c	B	基礎露出、地際腐食・穴あき	基礎露出	ゴムチップ	25	ヶ所
193	百楽園街区公園	2連鉄棒	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 小	2	ヶ所
193	百楽園街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、腐食、滑走面リベット外れ	出発部有害隙間	鉄板溶接	4	ヶ所
193	百楽園街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ	4	m <sup>2</sup>
194	学園中第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.4	m <sup>2</sup>

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
194	学園中第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 小	2	ヶ所
194	学園中第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	10	ヶ所
195	学園中第2号街区公園	3連鉄棒	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 小	1	ヶ所
195	学園中第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.5	m <sup>2</sup>
195	学園中第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 大	1	ヶ所
195	学園中第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	8	ヶ所
195	学園中第2号街区公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 中	4	ヶ所
351	西木辻町街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.4	m <sup>2</sup>
351	西木辻町街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 中	1	ヶ所
351	西木辻町街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	10	ヶ所
352	三松二丁目第3号街区公園	複合遊具	不可	C	3	c	C	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、握り棒の間隔不足、ビス欠損、腐食、塗装剥離、鉄棒握り棒腐食	出発部有害隙間	パイプ溶接	2	ヶ所
353	中町街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、滑降部地際腐食・穴あき	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
354	富雄川西一丁目1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、踊り場腐食、滑走面腐食・穴あき、滑走面裏面腐食	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	2	ヶ所
355	富雄川西一丁目2号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、踊り場裏面腐食・穴あき	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
356	神殿町第4号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.6	m <sup>2</sup>

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
356	神殿町第4号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 大	1	ヶ所
356	神殿町第4号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	A	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
357	学園大和町六丁目第3号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.6	m <sup>2</sup>
357	学園大和町六丁目第3号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
359	横井第2号街区公園	2方向すべり台	不可	C	3	b	A	基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
360	横井第3号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	12	ヶ所
364	横井第7号街区公園	はん登棒	不可	C	3	a	A	基礎露出	基礎露出	ゴムチップ 中	7	ヶ所
365	横井第8号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	C	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、出発部有害隙間、腐食、塗装剥離	出発部有害隙間	鉄板溶接	12	ヶ所
366	出屋敷町街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	0.9	m <sup>2</sup>
366	出屋敷町街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	基礎露出	ゴムチップ 中	1	ヶ所
366	出屋敷町街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
368	中町第2号街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	出発部有害隙間	出発部有害隙間	パイプ・鉄板溶接	4	ヶ所
369	富雄北一丁目第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食・穴あき	砂場枠	ゴムチップ	1.1	m <sup>2</sup>
369	富雄北一丁目第1号街区公園	すべり台	不可	C	3	c	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間、地際腐食・穴あき	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所
371	学園中五丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	砂場枠	ゴムチップ	1.5	m <sup>2</sup>

公園No.	公園名	製品名	機能判定				塗装判定	特記事項	内容	修繕内容	数量	単位
			使用	総合判定	HL	劣化						
371	学園中五丁目街区公園	すべり台	不可	C	3	b	B	コンクリート・アスファルトなどの固い設置面、基礎露出、出発部有害隙間	出発部有害隙間	鉄板溶接	2	ヶ所