

【東登美ヶ丘小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	東登美ヶ丘	市道西部第79号線	登美ヶ丘五丁目5-23付近	<ul style="list-style-type: none"> ・東西の道を抜け道として利用する車が多い。 ・通学する児童と出会い頭の衝突を起こす可能性がある。 	停止線、「止まれ」路面標示の塗り直し	警察	済	
1	東登美ヶ丘	市道西部第79号線	登美ヶ丘五丁目5-23付近	<ul style="list-style-type: none"> ・東西の道を抜け道として利用する車が多い。 ・通学する児童と出会い頭の衝突を起こす可能性がある。 	注意喚起看板の設置検討	市	済	
2	東登美ヶ丘	市道西部第79号線 市道西部第95号線	登美ヶ丘五丁目8-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・東西の道を抜け道として利用する車が多く、2020年8月に車同士の交通事故が発生している。 	交差点南方の「とまれ」、停止線の塗り直し	警察	済	
2	東登美ヶ丘	市道西部第79号線 市道西部第95号線	登美ヶ丘五丁目8-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・東西の道を抜け道として利用する車が多い。 ・2020年8月に車同士の交通事故が発生している。 	交差点北方の注意喚起看板の取り換え	市	済	
3	東登美ヶ丘	市道西部第13号線 市道西部第37号線	登美ヶ丘四丁目6-20付近	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路との三叉路において、東西の道が抜け道となっている。 ・スピードを出す車が多く、カーブしているため見通し悪い。 	注意喚起看板の取り換え	市	済	
3	東登美ヶ丘	市道西部第13号線 市道西部第37号線	登美ヶ丘四丁目6-20付近	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路との三叉路において、東西の道が抜け道となっている。 ・スピードを出す車が多く、カーブしているため見通し悪い。 	通学ルートの変更及び通学指導	学校	済	
4	東登美ヶ丘	市道西部第43号線 市道西部第37号線	登美ヶ丘五丁目6-24付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車から見て見通しが悪く、歩行者が見えにくい。 	交差点東西の「とまれ」、停止線の塗り直し	警察	済	
5	東登美ヶ丘	市道西部第1084号線 市道西部第53号線 市道中部第20号線	北登美ヶ丘四丁目2-17付近	<ul style="list-style-type: none"> ・通行量多く、スピードを出して右折、左折をしてくる車が多い。 ・右折、左折の際に歩行者が見えにくい。 	巻き込み防止の路側線設置	市	済	
6	東登美ヶ丘	市道中部第20号線	北登美ヶ丘一丁目1-1付近 登美ヶ丘北中学校前横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・西から東へ坂を上ったところに横断歩道があり、見通しが悪い。 ・2021年度に人身事故があった。 ・交通量が多い。 	当該横断歩道を利用しないよう通学指導	学校	済	令和3年度通学路交通安全プログラム時に現場確認済み。小学生は当該横断歩道を渡っておらず、歩道橋や信号のある横断歩道をわたっている。