

【ならやま小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

| 危険箇所番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体 | 対策後状況 | 備考 |
|--------|------|-------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------|-------|----|
| 1 | 右京 | 市道中部第1082号線 | 右京三丁目6-9付近～平城第三号近隣公園北側道路 | ・通勤等車両の抜け道になっており、減速せずに走行している車があるため危険。 | グリーンベルトの設置 | 市 | 済 | |
| 2 | 右京 | 市道中部第1068号線 | 右京三丁目7-22付近～右京三丁目15-9付近 | ・通勤等車両の抜け道になっており、減速せずに走行している車があるため危険。 | グリーンベルトの設置 | 市 | 済 | |
| 3 | 右京 | 市道中部第1075号線 | 右京三丁目2号街区公園南側～右京三丁目8-3付近 | ・通勤等車両の抜け道になっており、減速せずに走行している車があるため危険。 | グリーンベルトの設置 | 市 | 済 | |
| 4 | 右京 | 市道中部第1070号線 | 平城第三号近隣公園南側道路 | ・通勤等車両の抜け道になっており、減速せずに走行している車があるため危険。 | グリーンベルトの設置 | 市 | 済 | |
| 1 | 神功 | 市道中部第1011号線 | 神功二丁目2付近 神功小学校南側道路 | ・令和4年4月に神功小学校と右京小学校が統廃合し、現平城西中学校のある場所に奈良市立ならやま小中学校の開校が予定されている。 ・神功小学校と平城西中学校の間にある西門を登下校時に利用することとなったため、神功三丁目に住居する児童は小学校南側にある横断歩道を渡るようになるが、信号機がない。緩やかなカーブになっており見通しが悪いが、車のスピードが出ているため横断する際に危険。 | 信号機の設置検討→交通監視 横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し | 警察 | 済 | |
| 1 | 神功 | 市道中部第1011号線 | 神功二丁目2付近 神功小学校南側道路 | ・令和4年4月に神功小学校と右京小学校が統廃合し、現平城西中学校のある場所に奈良市立ならやま小中学校の開校が予定されている。 ・神功小学校と平城西中学校の間にある西門を登下校時に利用することとなったため、神功三丁目に住居する児童は小学校南側にある横断歩道を渡るようになるが、信号機がない。緩やかなカーブになっており見通しが悪いが、車のスピードが出ているため横断する際に危険。 | 看板の取り換え | 市 | 済 | |
| 1 | 神功 | 市道中部第1011号線 | 神功二丁目2付近 神功小学校南側道路 | ・カーブ付近で見通しが悪いため現在の横断歩道の位置では信号機の設置は難しい。そのため横断歩道の移設について検討を行うため再度点検を実施。 ・北西から走行してくる車からの見通しが悪い。 ・既設の横断歩道については、現在は通学に使用していないが、ならやま小中学校開校後は通学路として利用する予定。 | 高木、低木の伐採 外側線中央線の塗り直し | 市 | 済 | |
| 1 | 神功 | 市道中部第1011号線 | 神功二丁目2付近 神功小学校南側道路 | ・カーブ付近で見通しが悪いため現在の横断歩道の位置では信号機の設置は難しい。そのため横断歩道の移設について検討を行うため再度点検を実施。 ・北西から走行してくる車からの見通しが悪い。 ・既設の横断歩道については、現在は通学に使用していないが、ならやま小中学校開校後は通学路として利用する予定。 | 低木を伐採する場合は、乱横断防止のため横断防止柵を設置 | 市 | 済 | |

【ならやま小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

| 危険箇所番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体 | 対策後状況 | 備考 |
|--------|------|-------------|-----------------------|---|----------------------|------|-------|----|
| 1 | 神功 | 市道中部第1011号線 | 神功二丁目2付近 神功小学校南側道路 | <ul style="list-style-type: none"> カーブ付近で見通しが悪いため現在の横断歩道の位置では信号機の設置は難しい。そのため横断歩道の移設について検討を行うため再度点検を実施。 北西から走行してくる車からの見通しが悪い。 既設の横断歩道については、現在は通学に使用していないが、ならやま小中学校開校後は通学路として利用する予定。 | 学校法面ツツジの伐採 | 市 | 済 | |
| 1 | 神功 | 市道中部第1011号線 | 神功二丁目2付近 神功小学校南側道路 | <ul style="list-style-type: none"> カーブ付近で見通しが悪いため現在の横断歩道の位置では信号機の設置は難しい。そのため横断歩道の移設について検討を行うため再度点検を実施。 北西から走行してくる車からの見通しが悪い。 既設の横断歩道については、現在は通学に使用していないが、ならやま小中学校開校後は通学路として利用する予定。 | 横断歩道、ダイヤモンド、停止線の塗り直し | 警察 | 済 | |