

【富雄第三小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	富雄第三	市道西部第763号線	帝塚山南2丁目16-16付近 帝塚山南2丁目バス停東交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が広いので、車がスピードを出しやすいうえに、横断するのに時間がかかる。見守りの方がいないときの児童の横断が危険。</li> <li>・過去から通学路交通安全プログラムにおいても信号機の設置要望があがっている箇所。</li> <li>・見守りのポイントとなっている。</li> </ul>	信号機の設置検討	警察	済	
2	富雄第三	市道西部第763号線 市道西部第789号線	帝塚山南二丁目22-1付近 帝塚山西住宅入口交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・帝塚山南から中町への幹線道路であり、スピードを落とさずに北へ右折する車が多い。</li> </ul>	「止まれ」路面標示の塗り直し	警察	済	
2	富雄第三	市道西部第763号線 市道西部第789号線	帝塚山南二丁目22-1付近 帝塚山西住宅入口交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・帝塚山南から中町への幹線道路であり、スピードを落とさずに北へ右折する車が多い。</li> </ul>	ストップシールの貼付け 気を付けて横断するよう学校で通学指導を行う。	学校	済	
3	富雄第三	市道西部第774号線 市道西部第799号線	帝塚山四丁目13-4付近 帝塚山住宅バス停前交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・抜け道に使われており、下り坂になっているためスピードが出やすい。</li> </ul>	横断歩道、停止線の塗り直し	警察	済	
3	富雄第三	市道西部第774号線 市道西部第799号線	帝塚山四丁目13-4付近 帝塚山住宅バス停前交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・抜け道に使われており、下り坂になっているためスピードが出やすい。</li> </ul>	交差点マークの塗り直し	市	済	
4	富雄第三	市道西部第799号線	帝塚山二丁目26-10付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東西の道の途中で横断歩道が無いので、遠回りして東か西に設置されている横断歩道で横断するか、横断歩道のない箇所を横断することになる。</li> </ul>	東西に設置されている横断歩道との距離が短く設置基準に満たないため、横断歩道の設置はできない。見守りや通学指導で対応	学校・地域	済	
5	富雄第三	市道西部第774号線 市道西部第763号線	帝塚山南四丁目11-14付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が広いので、車がスピードを出しやすいうえに、横断するのに時間がかかる。見守りの方がいないときの児童の横断が危険。</li> <li>・お店の近くに車が止まっていることがあり、横断している児童が見えないため危険。</li> </ul>	No1の箇所では信号機の設置について上申中であり、信号機が設置された場合、この交差点では渡らないよう通学路の変更・通学指導	学校・地域	済	
6	富雄第三	市道西部第1020号線	帝塚山中町6-17付近 コミュニティハウス前交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・抜け道として利用する車があり、スピードが出ている。</li> </ul>	カーブ付近かつ交差点内になるため横断歩道の設置ができない。No2の箇所では気を付けて横断するよう学校で通学指導を行うことで対応。	学校	済	