

【都祁小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	都祁	国道369号線	都祁白石町567付近～都祁白石町387付近	<ul style="list-style-type: none"> ・国道東側にはすでにガードパイプが設置されているが、西側にはない。 ・歩道が狭いため、大型車が通った際には登校する児童が煽られ危険。 	ガードパイプの設置	県	済	
2	都祁	主要地方道月ヶ瀬針線	針ヶ別所町522付近	<ul style="list-style-type: none"> ・北側にかけて緩やかな下り坂となっているためスピードが出やすい。 ・名阪国道が通行止めになった際は抜け道として使われるため、交通量が増える。 	外側線の設置 路肩補修による歩行空間の確保	県	未	外側線の設置済
2	都祁	主要地方道月ヶ瀬針線	針ヶ別所町522付近	<ul style="list-style-type: none"> ・北側にかけて緩やかな下り坂となっているためスピードが出やすい。 ・名阪国道が通行止めになった際は抜け道として使われるため、交通量が増える。 	注意喚起看板の設置	市	済	
3	都祁	名阪国道下トンネル	針町2455-2付近	<ul style="list-style-type: none"> ・トンネル内の舗装が荒れている箇所がある。 	舗装修繕	国	済	
4	都祁	県道北野吐山線	下深川町765付近	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝にグレーチング等が設置されていない。大雨の日は増水し溢れることがあるため危険。 ・一部鉄板が設置されている箇所がある。 	グレーチングの設置	県	済	
5	都祁	国道25号線	針町3212-1 針駐在所前	<ul style="list-style-type: none"> ・針駐在所付近の側溝にグレーチングがない区間がある。 ・新しい住宅地ができ、徒歩通学の児童が通行する。 ・大雨が降った際には、側溝から水があふれ、登下校をする児童がはまって流される危険性がある。 	グレーチングの設置	県	未	
6	都祁	学校敷地・里道	都祁白石町1084	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校と駐車場（バス乗降場所）の間は学校敷地と里道が混ざっている道路であるが、生活道路としても使われており、スピードが出ている車が通ることもある。 ・通常の登下校時は、バス通学児童は南門から教員やバス運転手の誘導のもと、道路を横断するため安全が確保されている。 ・バンピーホームの下校時においては、保護者の迎えで下校するものの、正門から出て幅員の狭い道路を歩き、駐車場へ横断する際に危険が伴う。以前、バンピーホームの下校の際に、児童が車に接触しかけたことがある。 	南門の改良検討	市	済	
7	都祁	国道369号線	都祁馬場町561-1	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道が薄くなっている。児童はバス停に向かうためこの横断歩道を横断している。 	横断歩道、停止線の塗り直し	警察	済	