


第18号市営住宅1号棟

101号 間取り写真

募集区分	竣工年度	構造	形式	エレベータ	浴槽・給湯器
一般 (事故住宅)	S47	耐火 5階	2UK	無	無



⑥台所(4帖)



⑦多用室(2.5帖)



⑧和室(6帖)



⑨和室(4.5帖)



①玄関



②浴室入替え

③洗面所



④トイレ

⑤バルコニー




建物外観



傷・変色箇所写真

修繕工事は実施していますが、新築物件ではないため、傷・変色箇所・汚れ等があります。
 なお、特に目に付く箇所を掲載しております。
鍵渡し後に追加の修繕・清掃は行いませんので、あらかじめご了承ください。



A : 流し台水廻り
 水垢汚れがあります。



B : コンロ台
 汚れがあります。



C :



D :



E :



F :

壁・床・設備の修繕

- K
 - 壁 既存利用
 - 床 ワックス掛け
 - 台所 既存利用
- 和室1
 - 壁 既存利用
 - 床 畳表替え
- 和室2
 - 壁 既存利用
 - 床 畳表替え
- 多用室
 - 壁 既存利用
 - 床 ワックス掛け