
第9号市営住宅3号棟 103号 間取り写真

募集 区分	竣工 年度	構造	形式	エレヘ ゙ータ	浴槽·給湯器
母子 父子	H16	耐火 5階	2 LDK	有	有



建物外観
















傷·変色箇所写真

修繕工事は実施していますが、新築物件ではないため、傷・変色箇所・汚れ等があります。 なお、特に目に付く箇所を掲載しております。 鍵渡し後に追加の修繕・清掃は行いませんので、あらかじめご了承ください。





A:台所水廻り水垢汚れがあります

B:

C:

壁・床・設備の修繕

■ LD

■ 壁 既存利用・一部クロス張替え

■ 床 ワックス掛け

□ K

■ 壁 既存利用

■ 床 ワックス掛け

■ 台所 既存利用

□ 和室

■ 壁 既存利用■ 床 畳表替え

□ 洋室

■ 壁 既存利用・一部クロス張替え

■ 床 ワックス掛け

□ 浴室

■ 既存利用

D:	E :	F:			