

【伏見南小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	伏見南	国道308号線 市道中部830号線	宝来五丁目1番地付近 伏見南小学校前道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国道308号線や阪奈道路への抜け道として通行する車がある。</li> <li>・信号の色が学校前付近から視認可能であり、青信号の場合スピードアップして通過する車がある。</li> <li>・7:30～9:00は南向きの一方通行規制がかかっているが、逆走する車がある。</li> </ul>	信号機を近接視認型へ形状変更	警察	済	
2	伏見南	市道中部第757号線	平松五丁目28-2付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狭い通学路であるが、双方向に通行車両が多く児童との距離が近い。</li> <li>・国道308号線に出ようとする車と東西から来る児童が接触する可能性があり危険。</li> <li>・横断歩道に信号機がないため、児童には横断をさせていない。</li> </ul>	注意喚起看板の取り換え	市	済	
2	伏見南	市道中部第757号線	平松五丁目28-2付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狭い通学路であるが、双方向に通行車両が多く児童との距離が近い。</li> <li>・国道308号線に出ようとする車と東西から来る児童が接触する可能性があり危険。</li> <li>・横断歩道に信号機がないため、児童には横断をさせていない。</li> </ul>	「止まれ」路面標示の塗り直し	警察	済	
3	伏見南	国道308号線	平松五丁目30-1付近 畑バス停西側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・西から東にかけて下り坂になっているためスピードがでてしまう。</li> <li>・横断歩道西側は幅員が狭く、交互通行するときに急いで通行している。</li> <li>・西側からは待機している児童が見えにくく危険。</li> </ul>	ピクトグラム等路面標示の設置 カラー舗装設置 横断歩道東に80cm移設（警察と協議）	県	済	
4	伏見南	市道中部第818号線	五条畑一丁目1番 五条畑一丁目16番	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狭い道路で車両通行量が多い。グリーンベルトや横断歩道が薄くなっている箇所がある。</li> </ul>	路面補修	市	済	
5	伏見南	国道308号線	中町5109付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・西進車両が下り坂を降りてくるため、ほとんどが規制速度30km/hを超過している。横断歩道が西側にあるが、歩行者がいても一時停止しない車両がほとんどである。</li> </ul>	外側線の移設 グリーンベルトの設置 転落防止柵の設置	県	済	
6	伏見南	市道中部第799号線 市道中部第757号線	平松五丁目4-11付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T字路となっており、東向き車両が右折する際に北進車と接触する可能性があり危険。</li> </ul>	注意喚起看板の設置	市	済	
6	伏見南	市道中部第799号線 市道中部第757号線	平松五丁目4-11付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T字路となっており、東向き車両が右折する際に北進車と接触する可能性があり危険。</li> </ul>	交差点マーク、「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
7	伏見南	市道中部第803号線 市道中部第809号線 市道中部第776号線	平松三丁目9-9付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・徐行せず通行する車両が多い。</li> </ul>	注意喚起看板の設置	市	済	

【伏見南小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
8	伏見南	市道中部第776号線 市道中部第791号線	平松一丁目10-15付近	・西から東にかけて下り坂になっているためスピードが出やすい。また、リカーショップ中城側から南に向かって道路幅の方が広いためスピードが超過し、交差点を東西に横断する児童と接触する可能性があり危険。	注意喚起看板の取り換え	市	済	
8	伏見南	市道中部第776号線 市道中部第791号線	平松一丁目10-15付近	・西から東にかけて下り坂になっているためスピードが出やすい。また、リカーショップ中城側から南に向かって道路幅の方が広いためスピードが超過し、交差点を東西に横断する児童と接触する可能性があり危険。	「止まれ」路面標示の塗り直し	警察	済	
8	伏見南	市道中部第776号線 市道中部第791号線	平松一丁目10-15付近	・西から東にかけて下り坂になっているためスピードが出やすい。また、リカーショップ中城側から南に向かって道路幅の方が広いためスピードが超過し、交差点を東西に横断する児童と接触する可能性があり危険。	カーブミラーの改善	市	済	
9	伏見南	市道中部第776号線 市道中部第769号線	平松一丁目9-5付近	・北から南へ下り坂を進行し、交差点手前で減速せず交差点へ進入する車が多く危険。 ・東西の交通量も多い。	一時停止規制の設置	警察	済	
9	伏見南	市道中部第776号線 市道中部第769号線	平松一丁目9-5付近	・北から南へ下り坂を進行し、交差点手前で減速せず交差点へ進入する車が多く危険。 ・東西の交通量も多い。	交差点マーク、巻き込み防止の路側線の設置	市	済	
10	伏見南	市道中部第760号線 市道中部第762号線	宝来四丁目10付近～宝来一丁目6付近	・旧県総合医療センター跡地北東部側の点滅信号箇所を通行する南北方向の車のスピードが速い。 ・国道308号線の信号を避けるため右図矢印間の道路を通行する車が多い。	通学指導で対応	学校	済	