【伏見小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R8年9月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	伏見	市道中部第７号	西大寺南町１５－６	リビングタウン西大寺入口前のマンホール周りの歩道上のブロックが盛り上がって凹凸になっており、子どもがつまづくことがあり危険である。	凸凹の修繕	市	済	
2	伏見	市道中部第７号	菅原東２－１９	点滅信号の押しボタンを押すときに、ボタンが横向きについているため、体が車道側にはみ出てしまい危険である。	・押しボタンの歩道側にストップシールを設置し、児童がその場所からボタンを押してもらうようにする。 ・押しボタンに注意喚起のシールを貼る。	市	済	
2	伏見	市道中部第７号	菅原東２－１９	点滅信号の押しボタンを押すときに、ボタンが横向きについているため、体が車道側にはみ出てしまい危険である。	児童への注意喚起	学校	済	
3	伏見	市道中部第６８９号線７３３号線	菅原町３７９－５	学校側の点滅信号の押しボタンの位置と、横断歩道の位置がずれているため危険である。	ストップシールの張り換え	市	済	
3	伏見	市道中部第６８９号線７３３号線	菅原町３７９－５	学校側の点滅信号の押しボタンの位置と、横断歩道の位置がずれているため危険である。	転落防止柵とポストコーンの設置	市	-	R8年度に改めて合同点検を実施し、代替の対策案を講じた。