【富雄第三小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
40	1	富雄第三	市道西部第７８７・７５２号線	帝塚山南２－１１－１	・法面と歩道の間の土が雨で流れて溝ができているだけでなく、ところどころコンクリートが露出しており、非常に危険である。 ・何人かの児童がここで滑ったり躓いたりして怪我をしている。	・歩道の拡幅、カラー塗装 ・U字溝の設置	市	済	
41	2	富雄第三	市道西部第７８７・７５２号線	帝塚山南２－１１－１	・No１と同様に、法面と歩道の間の土が雨で流れて、側溝の鉄板が浮いていおり、非常に危険である。コーンを置いて対応しているのが現状。また、全校児童・生徒が通る歩道であるが、街路樹の根で浮いている部分もあり、歩道が狭くなっている。	・集水桝の修繕	市	済	
42	3	富雄第三	市道西部第７８７・７５２号線	帝塚山南２－１２	・街路樹か家の樹木か定かではないが、大きくなりすぎて根が歩道を持ち上げて割れてしまっている。 ・歩道も狭くなっており、躓きやすくなっているため危険である。	・対策済みのためなし。	ー	済	