【二名小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（Ｒ８年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
28	1	二名	市道西部第２２５号線５１８号線	西登美ケ丘８丁目付近	・交通量が多く車道側から児童が見えないためドライバーが危険に気付きにくい。 ・階段の両横が壁になっているため、歩行者にとっても見通しが悪く危険である。	交通安全指導	学校	済	
						速度超過車両の取り締まりを検討	警察	済	
29	2	二名	市道西部第１８０号線	大渕町から西登美ケ丘６丁目２３に至る道路	路側帯を示す白線表示はあるがグリーンベルトはない。	グリーンベルトの設置	市	済	
30	3	二名	市道西部第１８２号線１８６号線	西登美ケ丘６丁目７付近	見通しの悪いT字型交差点で交通量も多い。	グリーンベルトの設置	市	済	
31	4	二名	市道西部第１９５号線	二名１丁目３７１６－１付近(北側)	見通しの悪いT字型交差点で交通量も多い。	路面標示「学童注意」の設置	市	済	
32	5	二名	市道西部第５３０号線	二名３丁目第２号街区公園付近	側溝のふたが割れたりずれたりしており危険。	側溝からの水漏れや側溝蓋の破損について、現場調査し対応する	市	未	地元からの要望書があれば対応するR9再点検
33	6	二名	杵築橋（春日橋） 主要地方道枚方大和郡山線	春日橋付近	南西側の人や歩行者が見えづらい。 橋に亀裂が多数あり危険。	定期的に点検が行われており、現段階では対策の必要はない。	ー		
34	7	二名	市道西部第５３５号線５３７号線	二名１丁目３６６７－２付近	坂の頂上で、下から登ってきた車両に気付きにくい。路側帯表示が消えかかっている。車止めポールが破損している。	路側線の塗り直し	市	済	
35	8	二名	市道西部第１２６４号線	二名２丁目２５０６－３	枚方大和郡山線に東側から流入する車両が児童に気付きにくく危険。	ストップシールの設置	市	済	
36	9	二名	学校敷地	二名１丁目３７１６－１付近(南側)	路側帯を示す白線やグリーンベルトの表示が劣化してきている。	グリーンベルトの塗り直しを検討	市	済	