【二名小学校・二名中学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
112	1	二名小・中	市道西部第195号線	二名1丁目3716ー1付近（二名小学校前付近）	道が曲がりくねっており見通しが悪い場所である。自転車通学者や歩行者が非常に多い。	柵の設置	市	済	
113	2	二名小・中	市道西部第537号線・市道西部第535号	二名1丁目3667－2付近	中心に向かって十字路の道の勾配がきつく、坂の頂上では下からあがってきた車両や歩行者に気付きにくい。特に西側に降りる道の入口が大変細く、歩行者や自転車通学者が多く通る道として大変危険である。	路側線の塗り直し	市	済	
113	2	二名小・中	市道西部第537号線・市道西部第535号	二名1丁目3667－2付近	中心に向かって十字路の道の勾配がきつく、坂の頂上では下からあがってきた車両や歩行者に気付きにくい。特に西側に降りる道の入口が大変細く、歩行者や自転車通学者が多く通る道として大変危険である。	横断旗の設置	市	未	学校・PTAからの要望待ち
113	2	二名小・中	市道西部第537号線・市道西部第535号	二名1丁目3667－2付近	中心に向かって十字路の道の勾配がきつく、坂の頂上では下からあがってきた車両や歩行者に気付きにくい。特に西側に降りる道の入口が大変細く、歩行者や自転車通学者が多く通る道として大変危険である。	側溝蓋掛けの検討	市	ー	境界が側溝の端であり、蓋掛けの施工の際に墓に干渉の恐れがあるので、対策不可
113	2	二名小・中	市道西部第537号線・市道西部第535号	二名1丁目3667－2付近	中心に向かって十字路の道の勾配がきつく、坂の頂上では下からあがってきた車両や歩行者に気付きにくい。特に西側に降りる道の入口が大変細く、歩行者や自転車通学者が多く通る道として大変危険である。	転落防止柵の設置	市	未	
114	3	二名小・中	市道西部第543号線	学園赤松町2826番地の1周辺	道が曲がりくねっており見通しが悪い。南側に竹林があり、その先が急斜面となっている。側道の状態が大変悪く、歩行者や自転車通学者が多く通る道として大変危険である。	キャッツアイ・ポストコーンの設置	市	済	