【都跡小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
1	1	都跡	主要地方道奈良・大和郡山・斑鳩線	四条大路５丁目5-６	・グリーンベルトが狭く、道路を走る車や店舗から出てくる車と子どもが近すぎて接触の危険がある。	・児童への安全指導	学校	済	
2	2	都跡	主要地方道奈良・大和郡山・斑鳩線	四条大路５丁目１-３１	・学校前の歩道橋のひび割れ	・歩道橋の補修	県	未	
3	3	都跡	主要地方道奈良・大和郡山・斑鳩線	四条大路５丁目１-４６	・点字ブロックの破損 ・学校北側ココスの交差点	・点字ブロックの修繕	県	済	
4	4	都跡	主要地方道奈良・大和郡山・斑鳩線	六条町１２４-1	・薬師寺東口バス停付近、交通量が多いのに歩道がなく危険	・路側線の塗り直し	県	済	
5	5	都跡	市道中部第３３２号線	七条東町190-2	・通行車両が多い本道路には、歩道が整備なだけでなく、路側スペースも確保されていないため、歩行者(児童)の安全性が確保されておらず大変危険な状態である。また、路肩整備も適切でないため、舗装の破損が進行し路面に段差ができている事に加え、道路と田圃で落差があるにも関わらず防護柵が未整備なため、児童が落下して怪我をする可能性もある。	・防護柵の設置、歩道整備	市	-	地権者の同意得れず
6	6	都跡	市道中部第２８６号線	四条大路３丁目2-７３	・田村建設前の交差点から阪奈板金までの道について、道幅が狭く、歩道と車道の区別がなく危険。	・グリーンベルトの設置	市	済	
7	7	都跡	市道南部第１４・６２１号線	柏木町１１７-1	・青光社駐車場付近の交差点について、交通量が多く、スピードを出す車が多く危険。	・注意喚起看板の設置	市	済	
8	8	都跡	市道中部第２９１号線	四条大路３丁目3-２５	・あかしや前道路からの脇道について、細い溝があり危険。子どもが落ちて負傷した事案もある。	・ポストコーンの設置	市	済	
						・突起物（ネジ）の除去	市	未	
	1	都跡中	市道中部第３０２号線	五条町２０３～柏木町５９-1	・都跡中学校の開校に伴い、子供が安全に通学できるように市道認定され、アスファルト舗装された道である。しかし、抜け道として利用する自動車が多くなり、歩行者にとって危険な状態となっている。	・街灯の設置	市	済	
						・交通監視の場所に指定 ・下校時の時間帯通行規制の検討	警察	-	下校時間の通行規制は時間が絞れないため困難。一方通行規制→地元合意得られず