【富雄南小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R７年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	富雄南小	市道西部第１１４９号線、第１３０６号線	藤ノ木台２丁目２４	歩道が無く、車とすれ違う際に危険である。	・路側線、グリーンベルトの設置 ・ラバーポールを3か所に追加で設置＋既存のもののうち１つへたばっているものを修繕	市	済	
1	富雄南小	市道西部第１１４９号線、第１３０６号線	藤ノ木台２丁目２４	歩道が無く、車とすれ違う際に危険である。	学童注意の塗り直し	市	済	
1	富雄南中	市道西部第３７２号線	藤ノ木台１丁目８	・中学校前の道路であるが、道幅が狭い上、学園前駅の抜け道となっており交通量が多く、スピードを出している車も多いため危険である。 ・５月23日には走行する車を避けようとした児童が田んぼに落ちてしまう事故もあり対策が必要である。	・田んぼ横に転落防止柵とラバーポールの設置を検討。→田んぼに開発があるため、設置しない。 ・グリーンベルトの幅を田んぼ側に広げる。	市	済	
2	富雄南中	主要地方道奈良生駒線 阪奈道路下のトンネル	藤ノ木台１丁目８	トンネルが老朽化しており、外壁に鉄筋が露出していて危険である。	・令和元年に鉄筋が露出している部分のサビ止め加工を施工済 ・トンネル内の安全対策について、市と県で協議して進める方針。	県	済	