【三碓小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R8年9月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	三碓	市道西部第367号線398号線	学園大和町4丁目１１０	カーブミラーに曲がり角付近の児童が映らないため危険。路側帯を取り除くことは出来ない。	道路の東側にグリーンベルトを設置することが、去年の緊急合同点検で決定している。	―	―	
2	三碓	市道西部第1109号線	学園中3丁目1542-206付近	・富雄から学園前への抜け道となっており、道幅が狭いにも関わらず、通行する車が多く、またスピードを出している車が多い。 ・道幅が狭いため、歩行者の歩くスペースが非常に狭く、車とのすれ違いが危険である。	・道路南側に路側線とグリーンベルトの設置 ・曲がり角にラバーボールの設置	市	未	路側線とグリーンベルトは施工済。
3	三碓	市道富雄阪奈線	三碓２丁目4-１５-1	車の往来が激しく、児童が水路に落ちる危険性がある。	転落防止柵またはポストコーンの設置	市	済	
4	三碓	市道西部第366号線	学園大和町５丁目７４８-1	車から前方の道路を通過する車や児童を確認できず危険である。	巻き込み防止線、ドット線の設置	市	済	