【伏見南小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R８年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
48	1	伏見南	市道中部第８３０号線	第二阪奈道路高架下交差点～R308宝来南交差点、小学校北側道路（宝来4丁目と5丁目の間）	▸スクールゾーンの設置（路面表記、R3年度合同点検対策未実施分） ▸路面補修（交差点西側電柱付近等） ▸警察による警らまたは立哨の強化 ▸東西方向横断歩道における歩行者の青信号時間の長期化 ▸押ボタン信号付近の安全対策（ポール設置等） ▸H29年度またはR元年度対策した電柱に設置の黄色巻き看板の再設置（宝来南交差点西側店舗南側に保管中）	・仮設ハンプを試験的に設置 ・「学童注意」看板の取り換え	市	未	・仮設ハンプは地元の同意待ち ・R8年度点検で、標識はカーブミラーについていて張替は危険なため、撤去のみに決定。
						・移動式オービスの回数を増やすことを検討	警察	済	
						・「この先伏見南小学校あり　スピード落とせ」看板の再設置	市	未	
49	2	伏見南	国道３０８号	R308五条畑バス停周辺横断歩道～西側T字路（平松5丁目30番～1番の間）	・子どもがいてもスピードをだし、無理やり通行しようとする車両が多い	・警らまたは立哨	警察	済	
						・ストップシールの設置 ・横断時の安全指導	学校	済	
50	3	伏見南	市道中部第８１８号線	五条畑1丁目第2街区公園東側横断歩道～肉の大島の間（五条畑1丁目1番地付近～五条西1丁目1-6付近）	▸速度超過車両が多く、通行車両が多く、歩行者が危険 ▸グリーンベルトに車両が侵入し危険 ▸子どもの間近を車両が通行し危険 ▸グリーンベルト内を歩行する子どもにクラクションを鳴らす車両あり子どもがびっくりして車両に飛び出	・路面標示「スピード落とせ」の塗り直し	市	済	
						・「飛び出し注意」看板の取替え	市	済	
51	4	伏見南	市道中部第７５７号線	学校横新池南東側の精米所周辺R308横断歩道～美幸美容室北側交差点周辺（平松5丁目4番～5番周辺）	▸狭窄であり歩行者と接触可能性高い ▸交差点で車両と児童が衝突する可能性があり危険 ▸速度超過車両が多い、交差点への飛び出し ▸学童注意の表示消え	・一時停止規制の検討 →検討の結果、一時停止規制は難しい。	警察	済	
						→路側線、巻き込み防止線の設置	市	済	
52	5	伏見南	市道中部第７９９号線	美幸美容室北側T字路から南側道路周辺一帯（平松3丁目～5丁目全体）	・抜け道となっており、登下校時に速度超過車両が通行し危険 ・速度規制の標識がない。	・「学童注意」路面標示の塗りなおし ・交差点マークの塗りなおし ・道路西側に路側線の設置 ・「飛び出し注意」注意喚起看板の取り換え	市	済	
53	6	伏見南	市道中部第７９６号線、第８０２号線、第８０３号線	美幸美容室南側約100m交差点～滝川商店周辺（平松3丁目22番周辺～9番周辺）	・グリーンベルトのない箇所があり、速度超過車両が通行し危険	・グリーンベルト及び路側線の設置	市	済	
54	7	伏見南	市道中部第７５７号線	病院跡地南東側交差点～美幸美容室北側T字路（平松1丁目30番付近～平松5丁目4番付近）	・グリーンベルトが設置されていないため、速度抑制効果が低く、速度超過車両が多く非常に危険。	・グリーンベルト及び路側線の設置 ・電柱に注意喚起看板を設置	市	済	
55	8	伏見南	市道中部第７７６号線	平松1丁目9番、10番南西側交差点～南東側交差点	・交差点の見通しが悪い ・ポストコーンが破損 ・一時停止違反車が多い	・路面標示「学童注意」の設置 ・ポストコーンの補修→済	市	済	

【伏見南小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R８年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
56	9	伏見南	市道中部第７６０号線	R308宝来南交差点～垂仁天皇陵北側（宝来4丁目10番周辺～宝来1丁目7番周辺）	・道幅が狭いが速度超過車両が通行し危険	・路面標示「通学路注意」の設置	市	済	
57	10	伏見南	市道中部第７６０号線	病院跡地北東側点滅信号周辺（宝来3丁目7番周辺）	・速度超過車両が多い	・ポストコーンの設置	市	済	
58	11	伏見南	市道中部第７５３号線	ブルーワーカー周辺の交差点（宝来1丁目23番周辺）	・速度超過車両（南北方向）が多い	・「学童注意」看板を色付きかイラストありのものに取り換え	市	済	
59	12	伏見南	市道中部第７５３号線	伏見保育園南側道路1帯（宝来3丁目2番～12番周辺）	キッズゾーンと路面表記あるが、速度超過車両が多く危険	・グリーンベルトの設置 ・看板の取り換え	市	済	
60	13	伏見南	市道中部第７３６・８３１・８３８号線	保育園西側交差点～大和中央道の歩道橋周辺（宝来3丁目13番～宝来4丁目9番周辺）	・細い道だが保育園、スーパー等の利用車両の通行が多く衝突の危険あり	・路面標示「学童注意」の設置	市	済	
						・ストップシールの張り替え	市	済	
61	14	伏見南	主要地方道大和中央道・市道中部第８３４号線	大和中央道の歩道橋周辺（宝来4丁目8番周辺）	・歩道橋出入口付近の車両の運転が危険 （西側の出入口付近は大和中央道から阪奈道路へショートカットする通過通行車両等）	・路側線の設置 ・植木の剪定	県	済	
62	15	伏見南	市道中部第８３２号線	大和中央道の歩道橋周辺～学校（宝来4丁目8番～宝来5丁目2番周辺）	・ネジや釘が飛び出ていてつまづく	・ネジや釘の排除	市	済	