# 【椿井小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

| 通し番号 | 学校別番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体（案） | 対策状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 椿井 | 市道三条線、北部第378号線 | 角振新屋町44－1 | 自転車やバイク、自動車等の交通量が多い。また、グリーンベルト設置側と逆に横断歩道があるため、横断歩道を渡らずにグリーンベルト側を横断する児童が多く、安全な登下校ができていない。 | 安全指導 | 学校 | 済 | |
| 1 | 1 | 椿井 | 市道三条線、北部第378号線 | 角振新屋町44－1 | 自転車やバイク、自動車等の交通量が多い。また、グリーンベルト設置側と逆に横断歩道があるため、横断歩道を渡らずにグリーンベルト側を横断する児童が多く、安全な登下校ができていない。 | 横断歩道の設置 | 警察 | 済 | |
| 2 | 2 | 椿井 | 市道北部第379号線 | 椿井町51 | 7時30分～9時まで東方向に進入禁止にもかかわらず、自動車やバイク、自転車の通行がある。 | 取り締まり強化 | 警察 | 未 | 対策状況確認中 |
| 3 | 3 | 椿井 | 市道北部378号線 | 椿井町48－4 | 道路に書かれている「学童注意」の文字が、学校に向かう車両に対して逆になっている。そのため、運転手からは文字が読みにくく、注意喚起の効果が低いと考えられる。さらに、道路が狭くて、建物が隙間なく建っているために見通しが悪く、道の先に小学校があることが分かりにくく、なお一層、「学童注意」の文字の重要性が高いと考える。 | 安全指導 | 学校 | 済 | |
| 4 | 4 | 椿井 | 市道中部第623号線、中部第621号線 | 三条町572 | 信号のない交差点で、周辺は駐車場が多く、三条通りを迂回する車が多く通過する。路面には「キッズゾーン」の表示があるが運転手からは見えにくく、通学路を示す標識がない。交差点を東側は道幅が急に狭くなり、路側帯や横断歩道がない。そのため、児童を含め歩行者が通行するには危険が伴う。 | ダイヤマークの塗り直し | 警察 | 未 | |
| 4 | 4 | 椿井 | 市道中部第623号線、中部第621号線 | 三条町572 | 信号のない交差点で、周辺は駐車場が多く、三条通りを迂回する車が多く通過する。路面には「キッズゾーン」の表示があるが運転手からは見えにくく、通学路を示す標識がない。交差点を東側は道幅が急に狭くなり、路側帯や横断歩道がない。そのため、児童を含め歩行者が通行するには危険が伴う。 | 樹木の伐採 | 市 | 済 | |
| 4 | 4 | 椿井 | 市道中部第623号線、中部第621号線 | 三条町572 | 信号のない交差点で、周辺は駐車場が多く、三条通りを迂回する車が多く通過する。路面には「キッズゾーン」の表示があるが運転手からは見えにくく、通学路を示す標識がない。交差点を東側は道幅が急に狭くなり、路側帯や横断歩道がない。そのため、児童を含め歩行者が通行するには危険が伴う。 | 路側線・グリーンベルトの設置、路面標示「学童注意」2か所 | 市 | 済 | |