【朱雀小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（Ｒ８年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
40	1	朱雀	朱雀１丁目５－１５	市道中部第１１６１号線１１４５号線１１６４号線	下り坂になっており車両のスピードが上がり危険	路面標示「速度落せ」の設置	市	済	
41	2	朱雀	朱雀６丁目７－２８	市道中部第１１５２号線	下り坂になっており見通しがよくない	路面標示「速度落せ」の設置	市	済	
42	3	朱雀	朱雀４丁目3-8付近	市道中部第１１６１号線１１２４号線	子ども達の通学路で一番交通量が多く、信号機があるが交差点を渡る際に危険	交差点４つ角の歩道にガードパイプ又は横断防止柵の設置検討	市	済	
43	4	朱雀	朱雀５丁目3-2付近	市道中部第１１６１号線１１３７号線	大通りに出る道のため、住宅地を出入りする車両が飛び出してきて危険である。	街路樹２本の伐採	市	済	
44	5	朱雀	朱雀5丁目　朱雀橋	市道中部第１０５５号線	階段の滑り止めが外れていたりして危なく、また、赤道は滑りやすく、亀裂によりガタガタしている部分もあり危険である。	点検時には、歩道橋の補修が完了していた	ー		通学路外
45	6	朱雀	朱雀６丁目付近	市道中部第１１４５号線１１４６号線	・公民館の前の道路を通り抜ける車両が多く、停止線がないため、危険である。 ・通学路を横切るが、停止線がないため危険である。	一時停止規制の検討	警察→市	済	一時停止規制看板の設置が困難なため、一時停止規制は難しい。再度対策を検討し、南北をドット線で結ぶ処置をする。
46	7	朱雀	朱雀６丁目２０-８	市道中部第１０５５号線、県道木津平城線	北西からくる車が交差点に入る際、左右の見通しが悪い。	街路樹の伐採を検討	県	済	
						横断歩道の設置検討	警察	-	安全対策＋標識設置同意得られず設置不可。
						〈横断歩道設置可能の場合〉 ・路面標示「ゾーン３０」の移設 ・ポストコーン等の設置を検討	市	-	横断歩道設置不可のため、対策不可。