【鶴舞小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R7年7月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
5	1	鶴舞	市道西部第３０８号線	学園朝日元町二丁目５２１－１	朝日川へ降りる場所のポールが１本で隙間が多く、児童が転落すると危険。	安全指導	学校	済	
6	2	鶴舞	市道西部第３０８号線	学園朝日町７－１３	側溝の蓋に隙間があり危険	側溝の蓋の設置	市	済	
7	3	鶴舞	市道西部第３１９号線	あやめ池北一丁目５－６１３－１	側溝の蓋に隙間があり危険	通学路の変更を検討	学校	済	
8、10	4,6	鶴舞	市道登美ヶ丘中町線	鶴舞東町１丁目３６	横断歩道の白ペンキが剥がれつつあり危険	横断歩道の塗り直し	警察	済	
						ストップシールの設置	市	済	
9	5	鶴舞	つむぎの小径	鶴舞東町１－５８付近	人通りがなく危険	「防犯カメラ作動中」のステッカーを外灯に設置	市	済	