【登美ヶ丘小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
100	1	登美ヶ丘	市道中部第20号線	中登美ケ丘六丁目15	特に登校時に交差点通過車両が多く、急ぐ右左折車両と児童の間で接触等の恐れがある。また、児童が年々増えてきており、赤信号時、横断歩道待機の児童も多く見られ、接触等の恐れがある。	安全指導	学校	済	
100	1	登美ヶ丘	市道中部第20号線	中登美ケ丘六丁目15	特に登校時に交差点通過車両が多く、急ぐ右左折車両と児童の間で接触等の恐れがある。また、児童が年々増えてきており、赤信号時、横断歩道待機の児童も多く見られ、接触等の恐れがある。	ストップシールの張り直し	学校・PTA	済	
100	1	登美ヶ丘	市道中部第20号線	中登美ケ丘六丁目15	特に登校時に交差点通過車両が多く、急ぐ右左折車両と児童の間で接触等の恐れがある。また、児童が年々増えてきており、赤信号時、横断歩道待機の児童も多く見られ、接触等の恐れがある。	信号の時間調整の検討	警察	済	
101	2	登美ヶ丘	市道奈良阪南田原線	西登美ヶ丘4丁目2−10	押しボタン式点滅信号。歩行者がボタンを押し信号を変えても、信号の変化に気付かず侵入してくる車両がある。自転車通学の中学生・高校生もスピードを出して交差点に侵入することがあり、とても危険である。	パトロールの増加	警察	済	
102	3	登美ヶ丘	市道西部第242号線・奈良市管理道路	西登美ヶ丘4丁目16−17	側溝に土砂などが詰まっており、雨の多い日は側溝からあふれた水が道を流れ、川のようになる。滑って危ない。	マスのサイズを検討	市	-	運動場のマスを入れ替えることは難しい。
102	3	登美ヶ丘	市道西部第242号線・奈良市管理道路	西登美ヶ丘4丁目16−17	側溝に土砂などが詰まっており、雨の多い日は側溝からあふれた水が道を流れ、川のようになる。滑って危ない。	土砂堆積等の対策を検討	市	済	土砂堆積物の清掃済み