【青和小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
124	1	青和	市道二名学園前線	学園新田町3038−1（上村電化）	自転車や車がスピードを出していることが多い。横断歩道で車が止まらない（歩行者がいても）。カーブになっているので車が曲がるときに横断歩道が見えない。歩道が狭く、途切れている。	横断歩道・停止線の塗り直し	市	済	
124	1	青和	市道二名学園前線	学園新田町3038−1（上村電化）	自転車や車がスピードを出していることが多い。横断歩道で車が止まらない（歩行者がいても）。カーブになっているので車が曲がるときに横断歩道が見えない。歩道が狭く、途切れている。	パトロールの増加、自転車安全指導	警察	済	
125	2	青和	市道二名学園前線・市道西部第566号線	学園緑ヶ丘2丁目・百楽園5丁目1−23（ユニハイム前・毛虫公園前）	北から来る車が停止線を守ることなく、猛スピードで走ってくる。子どもが路上で遊んでいることがあるので、車と接触しないか心配。毛虫公園から子どもが飛び出してくる。	路面標示「学童注意」の塗り直し	市	済	
125	2	青和	市道二名学園前線・市道西部第566号線	学園緑ヶ丘2丁目・百楽園5丁目1−23（ユニハイム前・毛虫公園前）	北から来る車が停止線を守ることなく、猛スピードで走ってくる。子どもが路上で遊んでいることがあるので、車と接触しないか心配。毛虫公園から子どもが飛び出してくる。	ダイヤマーク2か所の塗り直し	警察	済	
125	2	青和	市道二名学園前線・市道西部第566号線	学園緑ヶ丘2丁目・百楽園5丁目1−23（ユニハイム前・毛虫公園前）	北から来る車が停止線を守ることなく、猛スピードで走ってくる。子どもが路上で遊んでいることがあるので、車と接触しないか心配。毛虫公園から子どもが飛び出してくる。	マンションの樹木行政指導	市	ー	現場確認行ったところ、樹木が横断歩道標識に被っていなかったため、行政指導は行わない。
126	3	青和	市道西部第457号線	百楽園4丁目1−18	歩道が片方しかない。歩道の白線が消えかけている。住宅から丸い植木が飛び出ている（子どもの背丈と一緒）	カーブミラーの角度チェック	市	済	
126	3	青和	市道西部第457号線	百楽園4丁目1−18	歩道が片方しかない。歩道の白線が消えかけている。住宅から丸い植木が飛び出ている（子どもの背丈と一緒）	庭木の行政指導	市	未	対応中
126	3	青和	市道西部第457号線	百楽園4丁目1−18	歩道が片方しかない。歩道の白線が消えかけている。住宅から丸い植木が飛び出ている（子どもの背丈と一緒）	駐停禁の路面標示の塗り直し	警察	済	
127	4	青和	市道西部第554号線	緑ヶ丘2丁目（街区公園前）	学園緑ヶ丘二丁目街区公園の交差点で車が減速、停止せずに侵入してくる。	巻き込み防止線・交差点マークの塗り直し	市	済	

127	4	青和	市道西部第554号線	緑ヶ丘2丁目(街区公園前)	学園緑ヶ丘二丁目街区公園の交差点で車が減速、停止せずに侵入してくる。	停止線の塗り直し、車両の取締強化	警察	未	停止線の塗り直し→一部未 車両の取締強化→済
128	5	青和	市道西部第544号線	南登美ヶ丘15－7	DD学園前の通路側の溝が深く危険。(深さ70cm)占用で所々蓋やグレーチングされており急にむき出しの水路になる。	転落防止策の設置検討	市・地元	未	地元の同意が取れるまではポストコーンを設置。取れ次第柵をつけるか検討
128	5	青和	市道西部第544号線	南登美ヶ丘15－7	DD学園前の通路側の溝が深く危険。(深さ70cm)占用で所々蓋やグレーチングされており急にむき出しの水路になる。	「危険」看板の設置	PTA	-	私有地のため設置不可。
129	6	青和	市道西部第565号線	百楽園1丁目9－13(西福祉センター付近)	西福祉センターから小学校に向かう下り坂で、車のスピードが出ている。道路標識の「学童注意」の文字が消えている。街灯がなく、交通面、不審者面でも危険。	路面標示「学童注意」塗り直し・路側線設置	市	済	
129	6	青和	市道西部第565号線	百楽園1丁目9－13(西福祉センター付近)	西福祉センターから小学校に向かう下り坂で、車のスピードが出ている。道路標識の「学童注意」の文字が消えている。街灯がなく、交通面、不審者面でも危険。	ダイヤマーク2か所の塗り直し、不要な道路標識の撤去及び新規標識の設置	警察	済	
129	6	青和	市道西部第565号線	百楽園1丁目9－13(西福祉センター付近)	西福祉センターから小学校に向かう下り坂で、車のスピードが出ている。道路標識の「学童注意」の文字が消えている。街灯がなく、交通面、不審者面でも危険。	街路灯の設置	市	未	要望書と近隣住民の同意書が必要で NTTの許可がでれば設置可能