【西大寺北小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R８年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
37	1	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町5-6付近	登校時、交通量が多く児童が歩道を横断するときに危険である。	横断歩道の塗り直しを検討	警察	済	
						児童への交通安全指導	学校	済	
38	2	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町3丁目県道沿い	歩道が狭い。	児童への交通安全指導	学校	済	
39	3	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町４-２６　山中ビル前	カーブミラーが歩道内に設置されている	カーブミラーの電柱移設を検討	市	未	要望書待ち 未提出
40	4	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺北町岡本ビル前	県道104号沿いに歩くと左折・右折と曲がってくる車両が多く、児童が車両と接触する危険がある。	取り締まりの実施	警察	済	
						学校からPTAに見守りを依頼	学校	済	
41	5	西大寺北	市道中部第６８２号線	西大寺本町5丁目踏切の歩道	踏切内の交通量が多い上、車道が狭く、車両が歩道まで通り、登下校する児童にとっては大変危険である。	・路側線の塗り直し ・道路の補修	市	-	対策が困難のため、R7に再度点検を実施した。
						路側線、グリーンベルトの設置	市	-	対策が困難のため、R8に再度点検を実施した。
42	6	西大寺北	市道中部第６７８号線	西大寺赤田町２丁目３－４　４－２付近	トンネル幅が全幅４ｍしかなく、車の通行もあることから、児童の安全を守るためにも、グリーンベルト表示を行い、通行車両に注意喚起となるようにする必要がある。	路側線、グリーンベルトの設置	市	済	