【西大寺北小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
115	1	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町３－２８　県道沿い	車道と歩道が狭く、歩道は人一人が歩ける幅しかなく、児童が車と接触する可能性が極めて高く大変危険である。	安全指導、通学路変更の検討	学校	済	毎日見守りの方が立ってくださっているため、通学路変更は行わない。
116	2	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町４－２６　山中ビル前	歩道が狭いうえに、カーブミラーが歩道に設置されており、登下校する児童には、大変危険である。	「橋本みの」記念碑の管理者調査	市	未	調査中
116	2	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町４－２６　山中ビル前	歩道が狭いうえに、カーブミラーが歩道に設置されており、登下校する児童には、大変危険である。	水道バルブの移設	市	済	
116	2	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町４－２６　山中ビル前	歩道が狭いうえに、カーブミラーが歩道に設置されており、登下校する児童には、大変危険である。	安全指導	学校	済	
117	3	西大寺北	市道中部第682号線	西大寺宝ヶ丘1　踏切の歩道	交通量が多い上、車道が狭く、車両が歩道まで通り、登下校する児童にとっては大変危険である。	路側線の塗り直し	市	未	
118	4	西大寺北	市道中部第1395号線	西大寺赤田町2丁目　３－44－2付近	ゆるくカーブした道路にトンネルが続き、道幅が狭い。落下物の危険もある。	透明パネルの設置	市	未	交通安全施設整備工事で対策予定。