

【西大寺北小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	西大寺北	中部第682号線	西大寺菟王町2菖蒲池第二号踏切	踏切が狭い上、踏切南側の歩道も狭い。通学時間帯に車の通行量も多く、危険。	指導で対応	学校	済	
2	西大寺北	中部第69号線	秋篠新町269津田外科前交差点	自動車や自転車の通行量が多いにもかかわらず、登下校する児童が2段階横断しなければならず、しかも待機場所がなく危険。	指導で対応	学校	済	
3	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町104号線	西大寺駅北側の、昼夜を問わず自動車や自転車の通行量が多い道なのに、車道と歩道の境目がはっきりしない箇所があり危険。	指導で対応	学校	済	
4	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺北1丁目歩道県道谷田奈良線	ゴミ回収日に歩道にあふれるゴミにより、登校する児童が歩道を歩けず車道にはみ出て危険。	歩道の幅は広いためゴミを出す場所を検討してもらう	自治会	済	
5	西大寺北	中部第91号線	秋篠早月町10-47	平城2号踏切は、西大寺北小学校の通学路になっており、約100名程度の児童が通学している。児童だけでなく、農作業の方、百貨店や保育園に行かれる方、高齢者の方もたくさん利用されている。踏切内部の面は、凸凹している。歩きにくく事故につながる可能性がある。	線路内の改修	市	済	
6	西大寺北	中部第103号線	敷島町	道が狭いにもかかわらず、自動車や自転車の通行量が多い。また、坂道であるため、スピードを出す自動車も多い。ガードレールも歩道もない。	グリーンベルトの設置	市	済	
7	西大寺北	中部第678号線	赤田町1丁目	道が狭く、自動車が通れないため、安全であるが、塀があるため、地震の際には崩れる危険性がある。	指導で対応	学校	済	幅員狭くグリーンベルトの設置は無理