

【伏見南小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	伏見南	国道308号	尼ヶ辻西町 宝来山古墳北側道路	市道から出る際の、「止まれ」の表示が消えている。国道西方面を見るミラーが無く、児童や車両の確認がしにくい。	一旦停止規制の塗り直し	警察	済	
2	伏見南	市道中部第735号線	宝来1丁目 宝来交差点	国道の横断歩道が消えている。また、北方面への道が交通量は多いがグリーンベルト等がなく危険。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
2	伏見南	市道中部第735号線	宝来1丁目 ローゼ宝来西側道路	国道の横断歩道が消えている。また、北方面への道が交通量は多いがグリーンベルト等がなく危険。	グリーンベルトの設置	市	済	
3	伏見南	国道308号	宝来2丁目 ハーサロン石田北側道路	国道を横断する横断歩道が消えている。通行する自動車が横断歩道に気づきにくく、横断する児童が危険。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
4	伏見南	国道308号	宝来4丁目10 LIFE CLUB前交差点	国道を横断する横断歩道が消えている。通行する自動車が横断歩道に気づきにくく、横断する児童が危険。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
5	伏見南	市道中部第830号線	小学校前道路	横断歩道塗装が消えている。車両対向の際グリーンベルトに侵入する。下り坂のため時速30kmをオーバーしている車両が多く危険。下校時は一方通行でなく、西側にある阪奈道路へ抜ける車両が多く危険である。トラックなどの大型車両が通行し、児童の登下校が危険である。	横断歩道の塗り直し 交通規制対策等の検討	警察	済	交通状況調査、立哨等行っている。
5	伏見南	市道中部第830号線	小学校前道路	横断歩道塗装が消えている。車両対向の際グリーンベルトに侵入する。下り坂のため時速30kmをオーバーしている車両が多く危険。下校時は一方通行でなく、西側にある阪奈道路へ抜ける車両が多く危険である。トラックなどの大型車両が通行し、児童の登下校が危険である。	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
5	伏見南	市道中部第830号線	小学校前道路	横断歩道塗装が消えている。車両対向の際グリーンベルトに侵入する。下り坂のため時速30kmをオーバーしている車両が多く危険。下校時は一方通行でなく、西側にある阪奈道路へ抜ける車両が多く危険である。トラックなどの大型車両が通行し、児童の登下校が危険である。	「学童注意」路面標示の新設 注意看板の修繕	市	済	
5	伏見南	市道中部第830号線	小学校前道路	横断歩道塗装が消えている。車両対向の際グリーンベルトに侵入する。下り坂のため時速30kmをオーバーしている車両が多く危険。下校時は一方通行でなく、西側にある阪奈道路へ抜ける車両が多く危険である。トラックなどの大型車両が通行し、児童の登下校が危険である。	注意喚起看板の新設	市	済	
6	伏見南	国道308号	仲町東阪街区公園北側道路	児童横断箇所に横断歩道が設置されていない。	横断歩道移設の検討	警察	済	移設先の方が危険であるため困難
7	伏見南	国道308号 市道中部第818号線	五条畑1丁目17付近	道幅狭く、交通量も多い。通学路として、現在は使用していないが放課後、休日等は児童が使う道であり、大変危険。	交差点カラーの塗り直し	県	済	
7	伏見南	国道308号 市道中部第818号線	五条畑1丁目17付近	道幅狭く、交通量も多い。通学路として、現在は使用していないが放課後、休日等は児童が使う道であり、大変危険。	グリーンベルトの延長	市	済	

【伏見南小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
8	伏見南	市道中部735号線	宝来1丁目(北川動物病院南西 三叉路)	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道や信号がないため、道路を渡る時に危険。	横断歩道新設の検討	警察	済	
8	伏見南	市道中部735号線	宝来1丁目(北川動物病院西側 道路)	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道や信号がないため、道路を渡る時に危険。	巻き込み防止の区画線の設置	市	済	
9	伏見南	市道中部760号線	むくぼ医院付近～にしむら齒 科付近	赤信号に気づかず直進してくる車が見られる事がある。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
9	伏見南	市道中部760号線	むくぼ医院付近～にしむら齒 科付近	赤信号に気づかず直進してくる車が見られる事がある。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
10	伏見南	市道中部776号線	アネシスハイツA棟付近北側 道路	角なので、車が急に出てくるため、子どもが当たりそうになり危険。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
11	伏見南	国道308号	平松5丁目（畑バス停付近）	交互通行が必要な狭い道路であるが、極めて交通量が多いため、車がスピードを出して進入してくる。子どもとの安全な距離が保たれていない。	「学童注意」路面標示・路側帯の塗り直し 横断歩道手前を一部カラー化	県	済	
12	伏見南	市道中部第757号線	ひばりが丘マンション北側道 路～平松3丁目23-24付近	住宅工事に伴いオレンジボールが撤去されてしまった	グリーンベルトの設置	市	済	
13	伏見南	国道308号 市道中部第760号線	宝来5丁目1-10-2付近交差 点	横断歩道の青信号と同時に、県立奈良病院方面から来る車も青信号となり交通量が多いにも関わらず、見通しが悪く、車のスピードが出て危険。	区画線の塗り直し	県	済	