

【大安寺小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	大安寺	市道南部第95号線	八条3丁目737-3付近	変則的な交差点で、信号もなく危険。スピードの速い車両が多い。	減速マークの設置	市	済	
1	大安寺	市道南部第95号線	八条3丁目737-3付近	変則的な交差点で、信号もなく危険。スピードの速い車両が多い。	注意喚起看板の設置	市	済	
2	大安寺	市道南部第95号線	八条三丁目725-6付近	抜け道として使用され、車両のスピードも速い	横断歩道の塗り直し	警察	済	
2	大安寺	市道南部第95号線	八条三丁目725-6付近	抜け道として使用され、車両のスピードも速い	「スピード落とせ」路面標示の設置	市	済	
3	大安寺	市道南部第78号線	大安寺幼稚園南東交差点付近	広い道路であるが、白線が消えかけている	駐停車禁止路側帯の塗り直し	警察	済	
4	大安寺	市道南部第54号線 県道京終停車場薬師寺線	大安寺四丁目小学校北交差点	道路が狭い。交差点マークが消えかけている。	交差点マークの塗り直し	県	済	
5	大安寺	市道南部第54号線 県道京終停車場薬師寺線	大安寺四丁目小学校北交差点	T字路で見通しが悪い	停止線の塗り直し	警察	済	
5	大安寺	市道南部第54号線 県道京終停車場薬師寺線	大安寺四丁目小学校北交差点	T字路で見通しが悪い	看板の修繕	市	済	
6	大安寺	市道南部第53号線 市道南部第68号線	大安寺7丁目2-13付近	道路が狭く、待機場所がなく危険。	通学指導により対応		済	壁側が私有地であり溝にグレーチングは設置できない。
7	大安寺	市道南部第68号線 市道南部第54号線	大安寺4丁目16-18付近	T字路で見通しが悪い。	通学指導により対応		済	ひとつカーブミラーあり。見通しは悪くない。
8	大安寺	市道南部第62号線	大安寺7丁目9-23付近	見通しが悪く危険。柱のようなものがあるが、看板がついていない。	ボールの抜柱	警察	済	
8	大安寺	市道南部第62号線	大安寺7丁目9-23付近	見通しが悪く危険。柱のようなものがあるが、看板がついていない。	看板の設置検討→現状のままとする。	市	済	
9	大安寺	市道南部第580号線 市道南部第52号線	大安寺3丁目9-13付近	路側線が消えかけている。住宅造成により通学する児童が増えているが、横断歩道が無く危険。	路側線の塗り直し→路側線のあった形跡なし		済	路側線があった形跡がないため要望取り下げ。現状のままとする。
9	大安寺	市道南部第580号線 市道南部第52号線	大安寺3丁目9-13付近	路側線が消えかけている。住宅造成により通学する児童が増えているが、横断歩道が無く危険。	横断歩道の設置検討	警察	未	交差点東側に横断歩道の待機場所を設ける必要があり、令和4年4月工事済。令和4年度中に横断歩道設置予定。
10	大安寺	市道南部第89号線 市道南部第88号線	大安寺小学校西側交差点	横断歩道が消えかけている、横断旗がない。	横断旗の配布	市	済	