

【富雄南小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	富雄南	主要地方道枚方大和郡山線	奈良市中町350東西交差点	児童登校時、歩道橋を渡っているが、特に登下校が込み合う時間帯は20～30人ほど一度にのぼり降りすることになり、老朽化して朽ちている歩道橋では大変危険である。	歩道橋の補修	県	未	補修設計は済。令和4年現在施工中。
2	富雄南	国道308号線	奈良市中町4823西交差点	児童登校時、人・車・自転車の交通量が多く、互いの存在が見えにくい。また、横断歩道が薄れている。	「とまれ」標識の移設 樹木の伐採	警察	済	
3	富雄南	国道308号線 市道西部第1号線	奈良市中町5011南西交差点	主に南北方向に通行する車が東西方向に曲がる際、スピードを出しているため児童等の歩行者が横断時、非常に危険である。	注意喚起看板の設置	市	済	
4	富雄南	国道308号線 市道西部第682号線	奈良市中町4983南交差点	点滅信号のため、車と歩行者が接触する危険性がある。	グリーンベルトの設置	県	済	
5	富雄南	市道中町線	奈良市中町350 交差点から北向き古池までの歩道	児童の通学時間帯に砂茶屋交差点、学園前方面への抜け道として利用する車の交通量が多く、また歩道の横が、舗装されずに砂利道になっていてグリーンベルトがうすくなっている。	路側線、グリーンベルトの塗直し	市	済	
6	富雄南	市道西部第640号線	奈良市中町2148西交差点	見通しが非常に悪く、道が狭いにもかかわらず、抜け道になっているため、交通量も多い。	カーブミラーの設置検討	市	済	設置基準に満たないため設置できない。
7	富雄南	市道西部第600号線 市道西部第618号線	奈良市千代ヶ丘2-2-1北西 交差点	道路がカーブをしているため、見通しが悪い。バス通りのため、車のスピードも速く、危険である。	ドット線の設置	市	済	
7	富雄南	市道西部第600号線 市道西部第618号線	奈良市千代ヶ丘2-2-1北西 交差点	道路がカーブをしているため、見通しが悪い。バス通りのため、車のスピードも速く、危険である。	巻き付け看板の設置	市	済	
8	富雄南	市道西部第722号線 市道西部第995号線	奈良市丸山2-4498-83北東交 差点	信号のある横断歩道のため、児童が通る割合が高いにもかかわらず、横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
9	富雄南	市道登美ヶ丘中町線	奈良市藤ノ木台3-3-4東交差点	信号のある横断歩道のため、児童が通る割合が高いにもかかわらず、横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
10	富雄南	市道登美ヶ丘中町線	奈良市藤ノ木台1-2-18-3南交 差点	信号のある横断歩道のため、児童が通る割合が高いにもかかわらず、横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
11	富雄南	主要地方道枚方大和郡山線 市道西部第1149号線	奈良市中町323-1西交差点	通行量が多く、東から北に向かう車が右折待ちのため、渋滞になりやすく危ない。	登校時間帯、右折禁止規制の検討	警察	済	
12	富雄南	国道308号線 市道西部第709号線	奈良市中町4821-1北交差点	7：30～9：00の表示が小さく、通行禁止の時間帯がわかりにくい。	補助看板設置検討	自治会	済	
13	富雄南	市道西部第709号線	奈良市中町4821-1北交差点～ 4185	道路の状態が非常に悪く、危険である。	部分的な舗装修繕	市	済	
13	富雄南	市道西部第709号線	奈良市中町4821-1北交差点～ 4185	道路の状態が非常に悪く、危険である。	転落防止柵の設置	市	済	

【富雄南小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
14	富雄南	市道西部第1149号線	古池南側	住宅造成に伴い。古池南側が抜け道として利用され通学時間帯の交通量が多く危険。	路側線の塗直し	市	済	
15	富雄南	市道西部第699号線	石木町223、118-4付近	車両のスピードが速く、通行量が多く危険	「学童注意」路面標示の塗直し（2か所）	市	済	