

【伏見小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	伏見	市道中部第2号線	疋田町4丁目	疋田町4丁目の宅地造成に伴う交通量の増加及び新設道路について	安全対策の協議 その他の対策は造成完了後に検討	警察 市	済	
2	伏見	市道中部第1511号線	青野町1丁目2-4付近	新設道路が貫通したため高速度で走行する車両が増え、危険	横断歩道とダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
2	伏見	市道中部第1511号線	青野町1丁目2-4付近	新設道路が貫通したため高速度で走行する車両が増え、危険	通学路の変更の検討	学校	済	
3	伏見	市道中部第1500号線 市道中部第1501号線	西大寺西町15-1 ローレルコート西大寺南町横交差点	西大寺駅南側から阪奈道路への抜け道となり、交通量の増加と高速度で走行する車両が増加し、危険。見通しが悪く出会い頭の事故多発。	一時停止規制の検討→ドット線の設置	警察→市	済	一時停止規制の設置は基準に満たない。ドット線と路側線を設置済み。
4	伏見	市道中部第2号線	「疋田」バス停前	簡易横断歩道が設置されているが、交通量が多く、大変危険。横断歩道が消えている。	横断誘導線の塗り直し	警察	済	
5	伏見	市道中部第3号線	伏見小学校東側道路	正門東側の道路の路面標示が消えている	「学童注意」路面標示塗り直し	市	済	
5	伏見	市道中部第3号線	伏見小学校東側道路	正門東側の道路の路面標示が消えている	ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
6	伏見	市道中部第733号線	菅原町 すがはらバンド公園南側道路	エーテルハイム～公園の路面標示が消えている	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
6	伏見	市道中部第733号線	菅原町 すがはらバンド公園南側道路	エーテルハイム～公園の路面標示が消えている	ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
7	伏見	市道中部第872号線 市道中部第911号線	若葉台2丁目2-10～若葉台1丁目6までの東側道路	坂道、見通しの悪い変則五差路等で、事故が多発している	グリーンベルトの設置	市	済	
7	伏見	市道中部第872号線 市道中部第911号線	若葉台1丁目7-14南側道路交差点	坂道、見通しの悪い変則五差路等で、事故が多発している	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
8	伏見	市道中部第860号線	疋田町1丁目5-28付近	点滅信号の側溝にガードがなく、転落の危険性あり	転落防止柵の設置	市	済	

【伏見小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
9	伏見	市道中部第731号線	菅原町317-1 イントラスト北側水路	集合住宅イントラスト前の側溝に一部蓋がなく、転落の危険性あり	転落防止柵の設置	市	済	
10	伏見	市道中部第733号線	菅原町291-5 エーテルハイムA南側水路	集合住宅エーテルハイム南横の用水路に柵等がなく、転落の危険性あり	ポストコーンの設置	市	済	ポストコーンの設置に同意が得られなかったため、その他の対策を検討。令和3年度の緊急点検で道路北側にグリーンベルトを設置することとなった。
11	伏見	市道中部第736号線	菅原町 ルトゥルウメダ東側道路	道幅は狭く、阪奈道路へのレアな抜け道となっている。	「交差点注意」路面標示の塗直し	市	済	