

【帯解小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	帯解	市道南永井池田線	天理教治道大教会東側道路	信号のない交差点で、南北方向の速度の速い自動車が通過し、東西方向に通学路となっている。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
2	帯解	市道南永井池田線	広大寺池北西側道路	南永井池田線が抜け道になっており、早い速度で車両が走行し、道路の起伏やカーブのため見通しが悪く危険。	「学童注意」路面標示の設置 停止誘導線の設置	市	済	
3	帯解	主要地方道天理環状線	今市町ポンプ格納庫付近	天理環状線と南部第540号線の交差点が見通しが悪く、交差点と認知されにくいいため歩行者に対する認知がしにくい。	停止誘導線の設置	県	済	
4	帯解	主要地方道天理環状線	今市町1丁目776-1付近	天理環状線と南部第530号線の交差点が見通しが悪く、横断歩道が薄くなっており危険。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
5	帯解	主要地方道天理環状線	今市路線橋	今市路線橋の前後にある横断歩道が薄くなっている。自動車から視認しにくいので、運転手への注意喚起がないと危険。	通学路での利用がないため、横断歩道の塗り直しはしない	警察	済	
6	帯解	主要地方道天理環状線	山町1付近	市道南部209号線との交差点はカラー化されているが、横断歩道とともに薄くなっている。朝夕の通行量が多く児童の通学の列にも影響し、危険。	交差点カラー舗装の塗り直し	県	済	
6	帯解	主要地方道天理環状線	山町1付近	市道南部209号線との交差点はカラー化されているが、横断歩道とともに薄くなっている。朝夕の通行量が多く児童の通学の列にも影響し、危険。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
7	帯解	主要地方道天理環状線	山町26付近	南部517号線との交差点のカラー化と横断歩道が薄くなっており危険。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
8	帯解	主要地方道天理環状線	山町94付近	南部442号線との交差点横断歩道が薄くなっている。見通しの悪い交差点であるが多くの児童が横断する。	横断歩道手前をカラー化	県	済	
8	帯解	主要地方道天理環状線	山町94付近	南部442号線との交差点横断歩道が薄くなっている。見通しの悪い交差点であるが多くの児童が横断する。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
9	帯解	市道南部第444号線	山町123-6付近	国道169号線下山町交差点からNo8の交差点の間の区間はグリーンベルトがあるが、自動車の通行速度が速く危険を感じる。	注意喚起看板の設置	市	済	看板設置したが、外れたため修理が必要 →R2.4 再設置済み
10	帯解	国道169号線	下山町交差点	下山町交差点の北東側での東西横断時の待機場所が狭くて交通量も多く危険を感じる。	ポストコーンの設置	県	済	
11	帯解	市道南部第502号線	田中町351-1 ヤクルト前交差点	南部第505号線との交差点周辺で児童が集合して登校しており、502号線を南北に横断する交差点を通過する自動車が多く危険。	横断歩道の標識位置の移設	警察	済	
12	帯解	市道南部第438号線	柴屋町28 バンビホーム付近	小学校と子ども園の間にある南部第438号線を東西方向に横断してスクールバス乗り場に向かう際、自動車の通行があり危険を感じる。	注意喚起看板の設置	市	済	
12	帯解	市道南部第438号線	柴屋町28 バンビホーム付近	小学校と子ども園の間にある南部第438号線を東西方向に横断してスクールバス乗り場に向かう際、自動車の通行があり危険を感じる。	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
13	帯解	市道南部第469号線	山町786付近	児童の登校時刻の交通量が多く、法定速度30kmを超えて走行している。南側に白線はあるが消えてきている。窪之庄自治会からの危険の解消について要望がある。	グリーンベルトの設置	市	済	
14	帯解	市道東部第344号線	高樋町1180付近	道幅が狭く、道路の片側は斜面になっており、転落の危険性がある。	デリネーターの設置	市	済	
15	帯解	市道南永井池田線	熊野神社西側道路	道幅が狭く、見通しの悪い道路であり、交通量も多い。	「交差点注意」路面標示の設置	市	済	
15	帯解	市道南永井池田線	熊野神社西側道路	道幅が狭く、見通しの悪い道路であり、交通量も多い。	一旦停止規制の塗り直し	警察	済	