

【辰市小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	辰市	市道杏神殿線 市道南部第2号線	姫寺団地南交差点～杏町579-6付近	交通量が多く、横断歩道も無いので横断できない。	グリーンベルトの設置	市	済	
2	辰市	市道杏神殿線 市道南部第86号線	姫寺団地南交差点周辺	交通量が多く、速度を落とさない車両も多いため、横断時が危険。歩道がないため、車との接触の危険性がある。	グリーンベルトの設置	市	済	
2	辰市	市道杏神殿線 市道南部第86号線	姫寺団地南交差点周辺	交通量が多く、速度を落とさない車両も多いため、横断時が危険。歩道がないため、車との接触の危険性がある。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
3	辰市	主要地方道奈良大和郡山線 市道南部第153号線	西九条町1丁目 小学校南西交差点	信号のない変則交差点で交通量も多い。横断時が危険。	交差点カラー舗装の塗り直し	県	済	
3	辰市	主要地方道奈良大和郡山線 市道南部第153号線	西九条町1丁目 小学校南西交差点	信号のない変則交差点で交通量も多い。横断時が危険。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
4	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	東九条町365付近	信号のない変則交差点で交通量も多い。横断時が危険。	交差点カラー化の塗り直し	県	済	
5	辰市	市道南部第153号線	西九条町4丁目（大和ハウス工業東側）	歩道がなく、通学児童が危険	歩道の拡幅	市	済	
5	辰市	市道南部第153号線	西九条町4丁目（大和ハウス工業東側）	歩道がなく、通学児童が危険	街路灯設置の検討	市	済	
6	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	辰市小学校区	校区全体的に道幅が狭く、抜け道として速度を出す車が多く危険	ゾーン30指定区域を自治会等で検討		済	ゾーン30は本プログラムの対象外であるが、情報共有のため掲載。