

【東市小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	東市	県道高畑山線	古市町1832-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多く、スピードも出ている。 ・下校時間帯に車同士の衝突事故が発生し、歩道に車が乗りあげたことがある。 ・信号待ちをしている児童が巻き込まれる可能性があり危険。 	バリカーの設置 反射板の設置	県	済	
2	東市	市道南部第278号線 市道南部第310号線	古市町1835-1付近	交通量も多く、道幅が狭く、急な下り坂であるため、車のスピードが出ているため、大変危険である。以前も合同点検で見いただいているが、再度お願いをします。	グリーンベルトの設置 減速マークの設置	市	済	令和元年度通学路交通安全プログラムと同箇所。
3	東市	県道高畑山線	古市町274付近	<ul style="list-style-type: none"> ・南にかけて下り坂になっており、カーブになっているため児童の列に車が突っ込む可能性があり危険。 	ガードパイプの設置	県	済	
4	東市	市道南部第273号線	古市町1356付近	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝が深く、低学年の場合自分では出られない可能性がある。児童が転落したことが数回ある。 	転落防止柵の設置	市	済	
5	東市	県道高畑山線	古市町1841-4付近	<ul style="list-style-type: none"> ・一部歩道が狭くなっており通行しにくい。 	歩道の拡幅	県	済	
6	東市	市道南部第299号線 市道南部第302号線	古市町223-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が無く、東から西に向かって下り坂になっているため車や自転車スピードを出して下ってくるため危険。 	グリーンベルトの設置 側溝を埋める 「学童注意」路面標示の設置	市	済	