

ゆうやく 釉薬づくりの流れ

①わらを干して乾燥させる



②わらを組んで火をつける




③燃やしながらわらを足していく



④わらが燃え尽きたら水をかける



⑤踏む  (完全に火を消すため)



ねかせれば
ねかせるほど良い

⑥バケツ等に入れて、数年ねかせる



⑦水をいれ、棒でよくかき混ぜて
細かくする



⑧ざるでろ過する



⑨でん棒鉢に入れて乾燥させ、
調合する



⑩調合したものをざるでろ過する



釉薬完成!

釉薬を素焼きの器に
かけているところ



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧

