

R2


<修景3> R2相談  
現状：店舗

昭和14年頃建築  
昭和20~30年代増築  
昭和40年代以降改造


建築当初の部分は残っているが、通りに面した箇所は昭和20~30年代に増築され、その後、改造が行われている。



①計画



<計画>



<意見>

西面

- ・2階は塗り込めたほうが良い
- ・軒裏の意匠を整えるため柱から腕木を出し出桁を設けたほうが良い
- ・庇が300と出が短いので、木割を細くしたほうが良い
- ・北西面の柱と建具の柱が近すぎるため、半間の壁を設けたほうが良い

北面

- ・2階は塗り込めたほうが良い
- ・勝手口はまぐさを設ける

<2階の外壁塗り込めの参考事例>



①修景事業相談調査：森岡家貸家（今御門町27-1）

