

【辰市小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	西九条町1丁目 学校南西交差点	信号の無い変則交差点で交通量も多い。注意喚起のためにカラー舗装がされているが、舗装が薄くなっている。	交差点カラー舗装の塗り直し検討	県	済	
2	辰市	市道南部第145号線	西九条町1丁目 学校南東交差点	「止まれ」の文字が消えかかっている。学校東側を南に向かって進む車両から上池の歩道を通行する児童の姿が見えづらく、危険。また、一旦停止する車両が少なく危険。	「止まれ」路面標示の塗り直し	警察	済	
3	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	東九条町365付近	注意喚起のために交差点にカラー舗装されているが、交通量の多さのため舗装が薄くなっている。注意喚起の路面標示も薄くなっている。	交差点カラー舗装の塗り直し検討 「学童注意」路面標示の塗り直し検討	県	済	
3	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	東九条町365付近	注意喚起のために交差点にカラー舗装されているが、交通量の多さのため舗装が薄くなっている。注意喚起の路面標示も薄くなっている。	「止まれ」路面標示の塗り直し	警察	済	
4	辰市	主要地方道奈良大和郡山線 市道南部第135号線 市道南部第136号線	東九条町278-9付近	南北の道路を抜け道として使われており、交通量が多く危険。	交差点カラー舗装の塗り直し→現状のままとする	県	済	一時停止規制が設置され道路の優先が分かりやすくなったため、カラー舗装の塗り直しはせず現状のままとする。
4	辰市	主要地方道奈良大和郡山線 市道南部第135号線 市道南部第136号線	東九条町278-9付近	南北の道路を抜け道として使われており、交通量が多く危険。	一時停止規制の検討	警察	済	
5	辰市	市道南部第132号線	東九条町693-5付近	見通しが悪い交差点で、車両同士、車両と自転車の事故がよく起こる道である。24号線の抜け道として使われているため、交通量が多く危険。	停止誘導線の設置	県	済	
5	辰市	市道南部第132号線	東九条町693-5付近	見通しが悪い交差点で、車両同士、車両と自転車の事故がよく起こる道である。24号線の抜け道として使われているため、交通量が多く危険。	横断歩道の塗り直し	警察	済	