

【鶴舞小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	鶴舞	市道登美ヶ丘中町線	鶴舞東町 西奈良中央病院前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南北の車の通行量が多い交差点。東側の歩道を通る歩行者が多い。</li> <li>・現在は歩行者信号がないため児童には横断しないよう指導している。</li> </ul>	歩行者用信号の設置	警察	済	
2	鶴舞	市道西部第308号線	学園朝日元町二丁目1923-2 付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道が以前に比べて広がったため、交通量が増え、スピードが出ている。</li> <li>・道路は赤いカラー舗装色で注意喚起を促しているが、エクセルマンションから来る児童の横断が危険。</li> </ul>	路側線設置の検討	市	済	
2	鶴舞	市道西部第308号線	学園朝日元町二丁目1923-2 付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道が以前に比べて広がったため、交通量が増え、スピードが出ている。</li> <li>・道路は赤いカラー舗装色で注意喚起を促しているが、エクセルマンションから来る児童の横断が危険。</li> </ul>	通学路の変更を検討	学校・PTA	済	検討の結果、通学路の変更はしないことを学校に確認。
3	鶴舞	市道西部第308号線	学園朝日町7-12付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・深いため落ちると怪我をする可能性があり危険。</li> </ul>	鉄板等の設置	市	済	
4	鶴舞	市道西部第308号線	学園朝日町22-10付近～学園朝日町7-18付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路拡張に伴い学校の南門に向かうまでは坂道の下からグリーンベルトが設置されているがそれ以外は設置されていない。児童にとっては学校に向かうメイン通りとなる。</li> <li>・道幅は狭い。最近、通行量も増えていて危険である。</li> </ul>	グリーンベルトの設置 ポストコーンの設置 注意喚起看板の設置	市	済	
5	鶴舞	市道西部第319号線	学園北二丁目6-11付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通称地獄坂を下るために道を横断する登校班があるが、横断歩道や標識がないため横断する際に危険。児童がどのルートを通るのか知っているドライバーは注意をして運転してくれるが、知らないドライバーは児童が渡ることを意識できないことが考えられる。</li> </ul>	通学路の変更を検討	学校・PTA	済	検討の結果、通学路の変更はしないことを学校に確認。
6	鶴舞	市道西部第308号線	学園朝日町6-9付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・坂からおりてきた児童が道路を横断するが目印となるものがないため危険である。</li> </ul>	私道であるため、横断指導線等の設置はできない。通学指導で対応。	学校	済	
7	鶴舞	市道西部308号線	学園朝日町12-10付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・溝が深いため危険である。落ちると怪我をする可能性がある。</li> </ul>	転落防止柵の設置	市	済	
7	鶴舞	市道西部308号線	学園朝日町12-10付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・溝が深いため危険である。落ちると怪我をする可能性がある。</li> </ul>	鉄板の取り換え	市	済	