

質疑回答書 「資料１」（フロン特定機器点検対象機器一覧）

設置場所	詳細場所	メーカー	対象機種	
陸上競技場	2F大会議室	ダイキン工業株式会社	F36HVV-W	室内機
			R36HVV	室外機
	2F大会議室2		F36HVV-W	室内機
			R36HVV	室外機
	2F大会議室3		F36HVV-W	室内機
			R36HVV	室外機
	2F小会議室		F36HVV-W	室内機
			R36HVV	室外機
	2F小会議室2		F36HVV-W	室内機
			R36HVV	室外機
	2F特別室11		F36HVV-W	室内機
			R36HVV	室外機
	1F財団事務室		FHCP63AB	室内機
			RZYP63AAT	室外機
	1F応接室		FHCP63AB	室内機
			RZYP63AAT	室外機
	1F事務室		FHGP40A	室内機
			RZYP40AAT	室外機
	2F特別室1		F36HVV-W	室内機
			R36HVV	室外機
	2F特別室2		F36HVV-W	室内機
			R36HVV	室外機
	3F効果放送機械室		FHGP63A	室内機
			RZYP63AAT	室外機
	1F医務室		FHGP40A	室内機
			RZYP40AAT	室外機
	1F医務室		FHGP40A	室内機
			RZYP56AAT	室外機
	男子更衣室		FHCP63AB	室内機
			RZYP40AAV	室外機
	女子更衣室		PL-ERP160EA3	室内機
			MUCZ-G226	室外機
	1F役員室A 中		FXYFP112MC	室内機
			RXYP224AA	室外機
	1F役員室A 北		FHCP80AB	室内機
			RZYP160AA	室外機
	1F役員室A(南) + 記録室		FXYFP112MC	室内機
			RXYP335AA	室外機
	1F役員室B 北南		FHCP112AB	室内機
			RZYP224AA	室外機

中央体育館	応接室	ダイキン工業株式会社	BYC71B	室内機	
			RTY45BV	室外機	
	2階会議室	ナショナル	CS-71BH4H	室内機	
			CU-71CH2-W	室外機	
中央第二体育館	WR 室(入口側)	ナショナル	CS-P140TF	室内機	
			CU-P140XF	室外機	
	WR 室(奥)		CS-P112TF	室内機	
			CU-P112XF	室外機	
鴻ノ池コート	事務所	三菱電機株式会社	MSZ-GV402S-W	室内機	
			MUZ-GV402S	室外機	
鴻ノ池球場	事務所	ダイキン工業株式会社	FAP112BA	室内機	
			RZZP112BB	室外機	
	会議室		F56RTEP-W	室内機	
			F56REP	室外機	
			医務室	FAP50BA	室内機
				RZZP50BBT	室外機
	特別室	三菱電機株式会社	PL-ERP160EA3		
			MUCZ-G226		
			役員室	PL-ERP160EA3	
				MUCZ-G226	
	放送室	ダイキン工業株式会社	F25PTES-W	室内機	
			R25PES	室外機	
			審判室	F28PTES-W	室内機
				R28PES	室外機
南部生涯スポーツセンター	事務所	三菱電機株式会社	PL-ERP80EA9	室内機	
			PUZ-ERMP80HA11	室外機	
	会議室		PLH-71GKHD	室内機	
			PLH-71EKD	室外機	
	和室		PEH-100EKD	室内機	
			PUH-200EKD	室外機	
	球技場役員室		PK-50EKV	室内機	
			PU-50SEGE	室外機	
柏木コート・球技場	男子更衣室	三菱電機株式会社	MSZ-BXV2523-W	室内機	
			MUZ-BXV2523	室外機	
	女子更衣室		MSZ-BXV2523-W	室内機	
			MUZ-BXV2523	室外機	
	審判控室		PL-RP56LA19	室内機	
			PUZ-ZRMP56SKA13	室外機	