

【柳生小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧 （R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	柳生	国道369号線	柳生町127-1付近 旧柳生中学校北側横断歩道	・点検時、路面標示は視認できる状態であった。スピードの速い車が多く通行する。	ダイヤマークや横断歩道等は視認できる状態で、横断歩道標識も設置されているなど、すでに対策済みであるため、現状のまます。気を付けて横断するよう学校で通学指導を行う。	学校	済	
2	柳生	国道369号線	柳生町216-1付近 旧柳生中学校前横断歩道	・横断歩道、停止線、ダイヤマーク等が薄くなっている。 ・スピードが速い車が多く通過するため、バス停へ向かう児童が道路を横断する際、危険。	横断歩道、停止線、ダイヤマークの塗り直し	警察	済	
3	柳生	国道369号線	柳生町543付近 山脇バス停前	・横断歩道、停止線、ダイヤマーク等が薄くなっている。 ・スピードが速い車が多く通過するため、バス停へ向かう児童が道路を横断する際、危険。	横断歩道、停止線、ダイヤマークの塗り直し	警察	済	
4	柳生	国道369号線	柳生町1387付近 辻村バス停前	・横断歩道、停止線、ダイヤマーク等が薄くなっている。 ・スピードが速い車が多く通過するため、バス停へ向かう児童が道路を横断する際、危険。	横断歩道、停止線、ダイヤマークの塗り直し	警察	済	
5	柳生	国道369号線	大保町37付近 下尾羽根バス停前	・横断歩道、停止線、ダイヤマーク等が薄くなっている。 ・スピードが速い車が多く通過するため、バス停へ向かう児童が道路を横断する際、危険。	横断歩道、停止線、ダイヤマークの塗り直し 横断歩道標識を見やすくする	警察	済	
6	柳生	国道369号線	大保町51付近 学童児童用バス停前	・横断歩道、停止線、ダイヤマーク等が薄くなっている。 ・スピードが速い車が多く通過するため、バス停へ向かう児童が道路を横断する際、危険。	横断歩道、停止線、ダイヤマークの塗り直し	警察	済	
7	柳生	主要地方道笠置山添線	邑地町2406付近 邑地口バス停前	・路面標示が薄くなっている。 ・スピードが速い車が多く通過するため、バス停へ向かう児童が道路を横断する際、危険。	中央線、減速マーク、「学童注意」路面標示の塗り直し	県	済	
8	柳生	主要地方道笠置山添線	興ヶ原町400-1付近 興ヶ原町バス停東	・幅員が狭いが、スピードの速い車が通行する。	路面標示の設置検討	県	未	