

【明治小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R元年10月末時点）

通し番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	明治	市道南部第200号線	北永井町383付近 大和ジェット観光バス前	登下校時に、子どもが横断する際に危険	気を付けて通学してもらう			横断歩道設置希望箇所の前にマンションや駐車場入り口のため設置できない
2	明治	主要地方道奈良大和郡山線	学校東門付近	車両通行止め時間帯に車が通っているかなりのスピードで三叉路内に侵入してくる	グリーンベルトの設置検討 交差点にカラー舗装検討	県		
2	明治	主要地方道奈良大和郡山線	学校東門付近	車両通行止め時間帯に車が通っているかなりのスピードで三叉路内に侵入してくる	一時停止規制の検討	警察		
3	明治	北之庄八島線	都南中学校前道路	時間帯規制はあるが、大型車を含め、東西への車の抜け道となっており、かなりの交通量があり、速度超過も見られる。歩道が都南中学校前にしかなく非常に危険である。	グリーンベルトの設置検討 路面標示の設置	市		
4	明治	北之庄八島線	都南中学校前道路	時間帯規制はあるが、大型車を含め、東西への車の抜け道となっており、かなりの交通量があり、速度超過も見られるにもかかわらず注意喚起の道路標示や横断歩道表示が年数経過にともない、薄くなり危険である。	横断歩道の塗り直し	警察		
5	明治	市道南部第186号線 市道南部第186号線 市道南部第190号線	神殿町476付近	歩車分離されておらず危険、下校時刻に車両が多い	グリーンベルトの設置	市		
5	明治	市道南部第186号線 市道南部第186号線 市道南部第190号線	神殿町476付近	歩車分離されておらず危険、下校時刻に車両が多い	路面標示の塗り直し	市		