

保育園耐震(Is値)一覧表

番号	保育園名	建物用途	建築年度	構造	階数	延べ床面積	Is値		耐震性能	備考
							1次診断	2次診断		
1	若草保育園	園舎	S52	RC	2	979	0.98			
2	三笠保育園	園舎	S52	RC	2	627	0.87	0.48		
3	辰市保育園	園舎	S52	RC	2	385	0.54			
		園舎	S52	RC	1	251	2.13			
		園舎	S60	RC	2	387			新耐震	
4	帯解保育園	園舎	S48	S	1	771		0.6		
		園舎	S57	RC	2	316			新耐震	
5	布目保育園	園舎	H6	RC	1	371			新耐震	
6	柳生保育園	園舎	S58	RC	1	303			新耐震	
7	春日保育園	園舎	H6	RC	2	1,439			新耐震	
8	都南保育園	園舎	S55	RC	1	116	2.4			
		園舎	S55	RC	1	430	1.89			
		園舎	S55	RC	1	179	2.86			
		園舎	S63	RC	2	480			新耐震	
9	伏見保育園	園舎	H5	RC	2	779			新耐震	
		園舎	H5	RC	2	565			新耐震	
		園舎	H12	RC	2	282			新耐震	
10	大宮保育園	園舎	H10	RC	2	728			新耐震	
		園舎	H11	RC	2	852			新耐震	
11	右京保育園	園舎	H14	RC	2	1,581			新耐震	
12	学園南保育園	園舎	S50	RC	2	1,298	0.48	0.46		耐震補強設計中
13	高円保育園	園舎	S49	RC	2	1,431	0.97			
		リズム室	H4	S	1	389			新耐震	
14	朱雀保育園	園舎	S55	RC	2	592	0.63			
		園舎	S55	RC	2	321	0.92			
15	京西保育園	園舎	S55	RC	2	791	0.65			耐震2次診断中
		園舎	H12	RC	2	336			新耐震	
16	富雄保育園	園舎	S56	RC	2	363	1.24			
		園舎	S56	RC	2	507	0.95			
17	神功保育園	園舎	H1	RC	2	462			新耐震	
		園舎	H1	RC	2	308			新耐震	
18	月ヶ瀬保育園	園舎	S63	S	1	446			新耐震	
		園舎	H9	S	1	148			新耐震	
19	認定子ども園都祁保育園	園舎	H21	RC	1	572			新耐震	
		園舎	H21	RC	1	952			新耐震	
		園舎	H21	RC	1	391			新耐震	

※ 建物は、構造別又は別棟ごとに記載

※ 構造が一体となる増築をしている場合は、一番古い建築年度を記載

耐 震 化 状 況 一 覧 表

H24.4.1現在

【高等学校】

番号	施設名	棟番号	枝番号_1	枝番号_2	枝番号_3	建物区分	建築年	構造	階数	延べ面積	耐震性能等	耐震診断(2次診断)結果			1次診断			補強後			優先度調査 ランク	備考	
												IS値	q値	CTuSD値	IS値	IS値	q値	CTuSD値					
1	一条高等学校	1・25	1	2	25-0	校舎	S38	RC	3	2,929		0.24		0.33	0.31								
2		2	1	2		校舎	S37	RC	3	1,492		0.31		0.36	0.26								
3		3				校舎	S45	RC	3	522		0.43		0.46	0.24								
4		16				校舎	S32	R	2	983												⑤	
5		32				校舎	S55	S	2	96												④	
6		39	a			校舎	S57	R	4	2,497	新耐震												
7		39・42	b	42-0		校舎	S57	R	4	1,870	新耐震												
8		54	1	2		武道場	H12	R	2	1,241	新耐震												
9		33				体育館	S55	R	2	1,520	耐震補強済	0.25		0.15		0.85		0.92					
10		46				その他	H2	R	2	755	新耐震												
11		50				その他	H3	S	2	218	新耐震												