

【左京小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

| 危険箇所番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体 | 対策後状況 | 備考 |
|--------|------|-----------|---------|-------------------------|----------------|------|-------|----|
| 1 | 左京 | 中部第1207号線 | 左京3丁目12 | 「止まれ」の文字が消えている | 「止まれ」の塗り直し | 警察 | 済 | |
| 2 | 左京 | 中部第1224号線 | 左京2丁目 | 「横断注意」の文字が消えている | 「横断注意」の塗り直し | 市 | 済 | |
| 3 | 左京 | 中部第1212号線 | 左京3丁目公園 | 公園横の車両止めが折れている。ないものもある。 | ポストコーンの再設置（4本） | 市 | 済 | |