

【神功小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	神功	中部第1011号線と中部第979号線の交差点	神功4丁目	店舗駐車場へ進入する車両と歩道を通学する児童が交差し危険である。道路を横断する中学生もあり危険である。	横断歩道の設置	警察	済	