

【興東小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	興東	主要地方道天理加茂木津線	奈良市大平尾町	通学路の崩落	道路の修繕	奈良土木	済	
2	興東	主要地方道天理加茂木津線	奈良市大柳生町	横断歩道や停止線等の路面標示が摩耗して危険	横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
3	興東	主要地方道奈良笠置線	奈良市西狭川町	横断歩道や停止線等の路面標示が摩耗して危険	横断歩道、停止線の塗り直し	警察	済	
4	興東	国道369号線	奈良市大柳生町	左カープ下りの先にある信号・横断歩道が見えにくい	注意標記看板の移設を検討	県	済	
4	興東	国道369号線	奈良市大柳生町	左カープ下りの先にある信号・横断歩道が見えにくい	「スピード落とせ」の看板を坂の頂上に移動	学校	済	
5	興東	県道44号線	奈良市須川町・狭川両町・西狭川町	センターラインが消えている	センターラインの塗り直し	県	済	
6	興東	県道33号線	須川町・北村町・南庄町	センターラインが消えている	センターラインの塗り直し	県	未	