

【大宮小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	大宮	市道西九条佐保線	大宮町4丁目 大宮小学校前歩道	大宮小学校東側の歩道は1日あたりの歩行者数が多く、表面の舗装がはがれて通勤者や登校児童が転倒する事象が起きている。	路面補修を検討	市	未	
1	大宮	市道西九条佐保線	大宮町4丁目 大宮小学校前歩道	大宮小学校東側の歩道は1日あたりの歩行者数が多く、表面の舗装がはがれて通勤者や登校児童が転倒する事象が起きている。	路面補修を検討	県	済	
2	大宮	市道西九条佐保線	大宮町4丁目地藏前交差点	登下校児童が最も多い交差点。路側帯のグリーンベルト塗装がこの交差点で途切れ、20m先の歩道まで無い。数百名がこの道を通るのに横断歩道が無い。周囲の白色塗装も消えて見えない部分が多くある。	横断歩道の設置を検討	警察	未	
2	大宮	市道西九条佐保線	大宮町4丁目地藏前交差点	登下校児童が最も多い交差点。路側帯のグリーンベルト塗装がこの交差点で途切れ、20m先の歩道まで無い。数百名がこの道を通るのに横断歩道が無い。周囲の白色塗装も消えて見えない部分が多くある。	グリーンベルトの延長（設置）	市	済	
3	大宮	市道西九条佐保線	大宮町4丁目地藏前交差点	午前7時30分から9時までは小学校前は自転車以外通行禁止だが、依然違反車両が後を絶たない。標識が目視しにくく、道路の白色表示も消えている。	一時停止線の設置検討 看板の移設	警察	済	
4	大宮	中部第661号線	奈良市大宮町4丁目三笠公民館北側から大宮通りにかけて	三笠公民館北側の溝が、降雨時に増水しやすく溢れやすい。幼児、児童には危険。横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
4	大宮	中部第661号線	奈良市大宮町4丁目三笠公民館北側から大宮通りにかけて	三笠公民館北側の溝が、降雨時に増水しやすく溢れやすい。幼児、児童には危険。横断歩道が消えかかっている。	降雨時の増水への対策を検討	市	済	
5	大宮	主要地方道奈良生駒線	三条栄町交差点	大阪方面から三条通りに車やバイクが左折する際に西側より横断中の児童（身長が低い児童は特に）がよく見通せないため、大変危険。	看板の調整	県	未	
6	大宮	市道中部第647号線	大宮町四丁目奈研ゼミ前交差点	7：30～9：00直進の塗装が薄くなっている。ドライバーが認識しづらい。また、交差点付近の朱色ポールが根元で壊れている。多数の児童や地域の方が渡る交差点であるが、赤信号待機場所が狭い。	路面標示の塗り直し	市	未	
6	大宮	市道中部第648号線	大宮町四丁目奈研ゼミ前交差点	7：30～9：00直進の塗装が薄くなっている。ドライバーが認識しづらい。また、交差点付近の朱色ポールが根元で壊れている。多数の児童や地域の方が渡る交差点であるが、赤信号待機場所が狭い。	ポストコーンの修理	市	済	
7	大宮	主要地方道奈良生駒線	三条添川町BMW前交差点	停止線と横断歩道の塗装が、2カ所でかなり薄くなっている。ドライバーが認識しづらい。	横断歩道、停止線の塗り直し	警察	済	
8	大宮	中部第653号線	三条添川町	側溝にふたがなく、大雨で年に数回水が溢れることもある。大雨警報などで下校する児童が溝と道路との境界が見えなくなり危険。	ポストコーンの設置（2本）	市	済	
9	大宮	中部第636号線	大宮町二丁目大宮幼稚園北側交差点（ローレルコートエスタ新大宮前）	小学生児童や園児が多く渡る交差点である。交通量が多く、見通しが悪い上に、カーブミラーがなく事故の懸念が多い。実際に事故も起きている。	交差点マークの設置	市	済	

【大宮小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
10	大宮	中部第1400号線	大宮町一丁目JR奈良バス・タクシー出口付近	北側からロータリーに進入しようとする車のドライバーが横断中の人や自転車を認識しづらい。朝登校時に送り迎えの車等が多く危険。	指導で対応	学校	済	