

【あやめ池小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	あやめ池	市道西部第335号線 市道中部第930号線	あやめ池南1丁目2・3番地 あやめ池駅周辺道路	グリーンベルトが途中までしか設置されていない。また、既設のグリーンベルトについても痛みが激しいため、道路補修と共に塗り直しが必要。	グリーンベルトの設置 路側帯の一部移設 停止誘導線の設置	市	済	
1	あやめ池	市道西部第335号線 市道中部第930号線	あやめ池南1丁目2・3番地 あやめ池駅周辺道路	グリーンベルトが途中までしか設置されていない。また、既設のグリーンベルトについても痛みが激しいため、道路補修と共に塗り直しが必要。	グリーンベルトの塗り直しおよび舗装修繕	市	済	
2	あやめ池	①市道中部第924号線 ②市道中部第912号線	いそかわ～エクセルコートあやめ池付近	歩道の白線が途中で分からなくなったり、標示が消えかかっており危険。	①路側帯の延長	市	済	
2	あやめ池	①市道中部第924号線 ②市道中部第912号線	いそかわ～エクセルコートあやめ池付近	歩道の白線が途中で分からなくなったり、標示が消えかかっており危険。	②路側帯、十字マークの塗り直し	市	済	
2	あやめ池	①市道中部第924号線 ②市道中部第912号線	いそかわ～エクセルコートあやめ池付近	歩道の白線が途中で分からなくなったり、標示が消えかかっており危険。	②横断歩道、ダイヤモンド、 「止まれ」の塗り直し	警察	済	