

【都跡小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	都跡	市道中部第264号線	観音庵千手院から南	通行量の多い場所であるが、歩道が確保されておらず、歩行・自転車通行が大変困難である。	グリーンベルトの設置	市	済	
2	都跡	市道中部第264号線	モスバーガー奈良三条通り～観音庵千手院	車両が交互通行する際、駐停車禁止路側線に進入することがあり接触の危険性がある。	駐停車禁止路側線が視認できるため今回は対策を実施せず様子を見る	市	済	
3	都跡	市道南部14号線 市道南部621号線	ガソリンスタンド～青光社セシモニーホール前交差点	道路幅が狭いにもかかわらず、速度を出して走行する車が多い。	路側帯の設置	市	済	
4	都跡	主要地方道大和郡山斑鳩線 市道中部第302号線	唐招提寺入口交差点	見通しが非常に悪く、過去に自動車と歩行者の事故も発生している。道路標識も非常に分かりづらく、注意喚起が必要である。	カーブミラーの設置	県	済	
4	都跡	主要地方道大和郡山斑鳩線 市道中部第302号線	唐招提寺入口交差点	見通しが非常に悪く、過去に自動車と歩行者の事故も発生している。道路標識も非常に分かりづらく、注意喚起が必要である。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
4	都跡	主要地方道大和郡山斑鳩線 市道中部第302号線	唐招提寺入口交差点	見通しが非常に悪く、過去に自動車と歩行者の事故も発生している。道路標識も非常に分かりづらく、注意喚起が必要である。	注意喚起看板の設置	市	済	