

【月ヶ瀬小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	月ヶ瀬	主要地方道上野南山城線	バス停「寺脇」周辺道路	歩道がなく路肩が狭いうえ、路肩に草がはみ出している。下りカーブになっているので猛スピードで自動車が通過するので、徒歩や横断がとても危険である。	路肩の清掃 路側帯の塗り直し	県	済	
1	月ヶ瀬	主要地方道上野南山城線	バス停「寺脇」周辺道路	歩道がなく路肩が狭いうえ、路肩に草がはみ出している。下りカーブになっているので猛スピードで自動車が通過するので、徒歩や横断がとても危険である。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
2	月ヶ瀬	主要地方道笠置山添線	月ヶ瀬桃香野4627付近	一旦停止の標識、停止線はあるが、徐行すらず通過する車両が多い。冬季、路面凍結によるスリップで歩道に突っ込んでくる事故も発生している。	減速マークの設置	県	済	
3	月ヶ瀬	市道尾山アシダニ線	月ヶ瀬尾山2551付近 小中学校前道路	市道が狭い上、カーブになっている。朝は通行量も多く、児童の登校時刻と重なるため注意を促す標示が必要。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	