

【大安寺小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	大安寺	市道南部第89号線	大安寺2丁目13付近	交通量が多い見通しの悪い交差点である。歩道へ渡る横断歩道がなく危険である。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
2	大安寺	県道京終停車場薬師寺線	大安寺3丁目2-8交差点から西に向かう道路	交差点から西に向けて歩道がなく、路側帯しかないので、非常に危険である。	新駅整備計画に関連しており、今後進捗状況等確認。	県	済	
3	大安寺	市道南部第86号線 県道京終停車場薬師寺線	大安寺2丁目3-10交差点	速度制限を促す看板がない。抜け道としても使われ、車の速度も速く、横断歩道も消えかけている。	交差点マークの塗り直し	県	済	
4	大安寺	市道南部第86号線	大安寺小学校体育館東側	路面標示が薄い。 進入禁止の立て看板が破損している。	路面標示の塗り直し	市	済	
4	大安寺	市道南部第86号線	大安寺小学校体育館東側	路面標示が薄い。 進入禁止の立て看板が破損している。	進入禁止看板の修繕	学校	済	
5	大安寺	県道京終停車場薬師寺線 市道南部第83号線	大安寺1丁目11-5三叉路	カーブミラーが破損している。見通しが悪い。	カーブミラーの修繕	市	済	
5	大安寺	県道京終停車場薬師寺線 市道南部第83号線	大安寺1丁目11-5三叉路	カーブミラーが破損している。見通しが悪い。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
6	大安寺	県道京終停車場薬師寺線 市道南部第78号線	大安寺5丁目7-1交差点	変則交差点 見通しが悪い	T字交差点マークの設置 停止誘導線の設置	県	済	
7	大安寺	県道京終停車場薬師寺線 市道南部第74号線	大安寺1丁目2-17交差点	変則交差点 見通しが悪い	「止まれ」の塗り直し 横断歩道の塗り直し	警察	済	
7	大安寺	県道京終停車場薬師寺線 市道南部第74号線	大安寺1丁目2-17交差点	変則交差点 見通しが悪い	交差点マーク、「交差点注意」路面標示の設置	県	済	
8	大安寺	市道南部第118号線 市道南部第76号線	大安寺1丁目20-18交差点	変則交差点 見通しが悪い	横断歩道や「止まれ」の塗り直し	警察	済	
9	大安寺	市道南部第118号線 市道南部第119号線	大安寺1丁目15-14交差点	変則交差点 見通しが悪い	横断歩道の塗り直し	警察	済	
10	大安寺	市道南部第118号線 市道南部第84号線	大安寺寺務所東交差点	変則交差点 見通しが悪い 昨年自転車事故あり	「止まれ」の塗り直し	警察	済	
11	大安寺	市道南部第91号線 市道南部第86号線	東九条1192-5付近交差点	変則交差点 見通しが悪い	交通に注意して通学する。		済	
12	大安寺	市道南部第1号線 市道南部第91号線	八条3丁目77-1東側	変則交差点で信号もないため危険	注意喚起看板の修繕 路側帯の設置	市	済	
12	大安寺	市道南部第1号線 市道南部第91号線	八条3丁目77-1東側	変則交差点で信号もないため危険	舗装修繕	市	済	
12	大安寺	市道南部第1号線 市道南部第91号線	八条3丁目77-1東側	変則交差点で信号もないため危険	横断歩道の移設	警察	済	

【大安寺小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R2年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
13	大安寺	市道南部第119号線	東九条1126交差点	変則交差点 見通しが悪い	注意喚起看板の修繕	市	済	
14	大安寺	市道南部第579号線	大安寺6丁目3-10付近から 大安寺6丁目4-27付近	道幅が狭く、見通しが悪い	注意喚起路面標示の設置 看板の設置	市	済	