

現場記録写真

機械ボーリング

B-1




施工前



資材運搬状況(モノレール)



足場仮設状況



足場傾斜角

機械ボーリング

B-1




全景



掘進状況



標準貫入試験



景観保全用シート設置状況

機械ボーリング

B-1



孔内水平載荷試験GL-7.5m(ゾンデ挿入)



孔内水平載荷試験GL-7.5m(測定状況)



孔内水平載荷試験GL-18.5m(ゾンデ挿入)



孔内水平載荷試験GL-18.5m(測定状況)

機械ボーリング

B-1



残尺 (全景)



残尺 (拡大)



残尺 (拡大)

機械ボーリング

B-1



検尺 (全景)



検尺 (拡大)



孔内閉塞状況



施工後

機械ボーリング

B-2



施工前



資材運搬状況(モノレール)



足場仮設状況



足場傾斜角

機械ボーリング

B-2



全景



掘進状況



標準貫入試験

機械ボーリング

B-2



残尺(全景)



残尺(拡大)



残尺(拡大)

機械ボーリング

B-2



検尺 (全景)



検尺 (拡大)

機械ボーリング

B-2



孔内閉塞状況



施工後

機械ボーリング

B-3



施工前



資材運搬状況(モノレール)



足場仮設状況

機械ボーリング

B-3



全景



掘進状況



標準貫入試験

機械ボーリング

B-3



残尺 (全景)



残尺 (拡大)



残尺 (拡大)

機械ボーリング

B-3



検尺 (全景)



検尺 (拡大)



孔内閉塞状況



施工後

機械ボーリング

B-4



施工前



資材運搬状況(モノレール)



足場仮設状況



足場傾斜角

機械ボーリング

B-4



全景



掘進状況



標準貫入試験

機械ボーリング

B-4



残尺 (全景)



残尺 (拡大)



残尺 (拡大)

機械ボーリング

B-4



検尺 (全景)



検尺 (拡大)



孔内閉塞状況



施工後

機械ボーリング

B-5



施工前



資材運搬状況 (モノレール)



足場仮設状況



足場傾斜角

機械ボーリング

B-5



全景



掘進状況



標準貫入試験

機械ボーリング

B-5



残尺 (全景)



残尺 (拡大)



検尺 (全景)



検尺 (拡大)